


56 - AURAY
Lycée Benjamin Franklin



Zone de travaux



Lycée Benjamin Franklin - AURAY
Réfection clôture OUEST

ETAT DE L'EXISTANT



Restes d'un poteau de la clôture initiale



Disparition de la clôture initiale sous le remblai et les aménagements



Absence de sécurisation du site et des accès aux bâtiments



Grillage obsolète



Dégradations



Perte de solidité et de stabilité / risque de chutes des poteaux et/ ou de personnes

