

Procès-verbal d'intervention

N° : 201806.305422

Désenfumage escalier

Facture

Page 1

Vérification • Mise en conformité • Maintenance

Lieu d'intervention

513773 / 013773

Adresse : 45 RUE JEAN-MERMOZ
77400 LAGNY SUR MARNE

LYCEE VAN DONGEN

45 RUE JEAN MERMOZ

77400 LAGNY SUR MARNE

Téléphone :

Code :

Compte Client N° : C05869

(01) 64 02 30 11

Technicien :

CG

Date de l'intervention :

31 12 18

Réf.	Désignation / Emplacement D. A. S.*	Quantité	Descriptif détaillé
600	Exutoire à fumée	20	
600	Exutoire à fumée	13	
600	X HALL BIS	1	Coffret CO ₂ Overture Fermeture

*D. A. S. : Dispositif Actionné de Sécurité

**L = Lanterneau ; F = Fenêtre de toit ; C = Châssis de façade

Détail contrôle / Essais	Quantité	État***			Nature de l'intervention	Fournitures
		1	5	6		
Commande(s) CO ₂ coffret O/S & coffret O/F	5/6	5/6				7 cartouches d'essais 30gr
Cartouches CO ₂	34	34				2 " " 60gr
Câblerie	37	36	1			4 " " 100gr
Déclenchement(s) treuil "tirer-lâcher"	6/31	6/31				2 " " 150gr.
Détecteur(s) de fumée	/					1 câble came sur 1 Trappe
Verrou	31	31				Batiment A.
Vérins à gaz	44	67	44			morn Breux Trappe Hors service
Remplissage	53	53				au BAT "Venin A remplacé"
Ouverture	533	22				Pas de deus. Travaux effectués par le conseil
Autres :						

***1 = bon état / 5 = non conforme / 6 = hors service

Registre de sécurité :

Observations

Règlement


Forfait H. T. :

réglé par : Chèque Espèces Traite

Cachet

[Empty box for stamp]

Signature du Client

Nom du signataire : 
M./Mme/Mlle :