

LYCEE CATHERINE ET RAYMOND
JANOT - SENS


RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE



Etat général des armatures en pignons



Reprise de regard et pied de descente d'eau pluviale



Réseaux en façade



Repérage des encombrements et visuel sur EP