VERIFICATION EXTINCTEURS

Date : 29 / 05 / 2017

Mise à jour : DELIMARD

LOCALISATION	EAU	ABC	CO2	N°	OBSERVATION	ANNEE MISE SERVICE	VERIF
Self Elève			1	1		2011	
Self Elève	1-9L			2		2016	
Self Elève	1-9L			3		2016	
Self Prof	1			4		2011	
Cuisine coté armoire Elec			1-5kg	5		2011	
Cuisine zone cuisson			1-5kg	6		2016	
Cuisine face vestiaire	1			7		2017	
Cuisine légumerie	1			8		2017	
Cuisine coté magasin		1-9kg		9		2016	
Magasin alimentaire	1-9L			10		2016	
Cuisine préparation froide			1	11		2013	
Cuisine préparation chaude		1		12		2013	
Cuisine grosse plonge			1	13		2009	

LOCALISATION	EAU	ABC	CO2	N°	OBSERVATION	ANNEE MISE SERVICE	VERIF
Cuisine stockage vaisselle			1	14		2011	
Petite plonge	1			15	CHANGEMENT 2018	2008	
Petite plonge			1	16		2017	
Magasin produit entretien	1			17		2017	
Sortie self coté WC handicapé			1	18		2012	
Salle agent	1			19		2009	
Hall musique Gérard Philippe	1			20		2017	
Hall musique Gérard Philippe			1	21		2012	
Salle musique Gérard Philippe	1			22	CHANGEMENT 2018	2008	
Salle musique Gérard Philippe	1			23		2017	
Salle ping- pong	1			24		2017	
Salle 15 couture SEGPA			1	25		2009	
Salle musique 120			1	26		2015	
Couloir coté lingerie	1			27	CHANGEMENT 2018	2008	
Lingerie	1			28		2017	

LOCALISATION	EAU	ABC	CO2	N°	OBSERVATION	ANNEE MISE SERVICE	VERIF
lingerie			1	29		2017	
Couloir côté salle13	1			30	CHANGEMENT 2018	2008	
Chaufferie bâtiment neuf			1	31		2017	
Chaufferie bâtiment neuf		1-9 Kg		32		2017	
Chaufferie bâtiment neuf		1-9 Kg		33		2017	
Chaufferie bâtiment neuf		1-9 Kg		34	CHANGEMENT 2018	2008	
Chaufferie bâtiment neuf		1-9 Kg		35	CHANGEMENT 2018	2008	
Sous sol TGBT			1-5 Kg	36		2016	
Bâtiment neuf cage A Rez de chaussé			1	37		2010	
Bâtiment neuf 1 étage Cage A couloir	1			38	CHANGEMENT 2018	2008	
Bâtiment neuf bureau Directrice SEGPA			1	39		2011	
Dépôt à côté bureau Directrice SEGPA		1		40		2013	
Dépôt à côté bureau Directrice SEGPA			1	41		2017	
A côté salle 109			1	42		2012	
Couloir 1 étage Porte coupe-feu	1			43		2011	

LOCALISATION	EAU	ABC	CO2	N°	OBSERVATION	ANNEE MISE SERVICE	VERIF
Dépôt Art plastique	1			44	CHANGEMENT 2018	2008	
Salle 103			1	45		2016	
Dépôt histoire- géo	1			46	CHANGEMENT 2018	2008	
Couloir à côté salle 116			1	47		2012	
2008 Couloir à côté salle 100	1			48		2010	
Bâtiment neuf 2 étage salle 200			1	49	CHANGEMENT 2018	2008	
Couloir à côté Salle 200	1			50	CHANGEMENT 2018	2008	
Labo 2		1		51		2017	
Dépôt face labo 2	1			52	CHANGEMENT 2018	2008	
A côte armoire électrique			1	53		2009	
Salle 201		1		54		2017	
Salle 201			1	55		2016	
Labo 1	1			56		2008	
Salle 202			1	57		2017	
Couloir 2 étage Porte coupe-feu	1			58		2011	

LOCALISATION	EAU	ABC	CO2	N°	OBSERVATION	ANNEE MISE SERVICE	VERIF
Salle 212			1	59		2017	
Dépôt anglais	1			60		2017	
Couloir côté Armoire électrique			1	61		2010	
Couloir 2 étage Côté cage A	1			62		2009	
Ascenseur 2 étage coté Cage A			1	62.A		2010	
Bâtiment neuf Rez-de-chaussé cage B	1			63		2017	
RDC cage B Côté armoire électrique			1	64		2017	
Salle 18		1		65		2017	
Salle 18			1	66		2017	
Salle 18 fond de la salle			1	67		2017	
Salle 17			1	68		2017	
Cuisine SEGPA			1	69		2017	
Cuisine SEGPA		1		70		2017	
Salle 16			1	70.A		2017	
Chaufferie sous-sol cuisine		1		70.B		2013	

LOCALISATION	EAU	ABC	CO2	N°	OBSERVATION	ANNEE MISE SERVICE	VERIF
Chaufferie sous-sol cuisine (moteur frigo)			1	70 C		2016	
Couloir face à la salle 12	1			71		2011	
Salle informatique Salle 11			1	72		2017	
Salle informatique Salle 10			1	73		2017	
Couloir face Salle 10	1			74	CHANGEMENT 2018	2008	
Infirmerie			1	75		2011	
Hall vestiaire 1-2-3-	1			76		2011	
Sous station			1	76 A		2017	
Sous station		1		76 B		2017	
Montée grenier palier Salle examen	1			77	CHANGEMENT 2018	2008	
Palier à côté grenier et appartement	1			78	CHANGEMENT 2018	2008	
Salle examen	1			79		2011	
Salle examen	1			80		2016	
Hall palier CDI	1			81	CHANGEMENT 2018	2008	
CDI			1	81.A	CHANGEMENT 2018	2008	

LOCALISATION	EAU	ABC	CO2	N°	OBSERVATION	ANNEE MISE SERVICE	VERIF
Armoire électrique à côté du bureau EPS			1	82	CHANGEMENT 2018	2008	
Escalier Gymnase	1			83		2017	
Gymnase			1	85		2011	
Gymnase	1			86		2017	
Gymnase	1			87		2017	
Salle 6	1			88		2017	
Salle 2	1			89		2017	
Bâtiment administratif Couloir secrétariat	1			90		2016	
Palier salle des conseils A côté du WC	1			91		2008	
Palier salle des conseils	1			92		2009	
Bâtiment administratif Hall d'entrée	1			93		2017	
Loge			1	94		2013	
Local serveur			1	95		2011	
Salle des profs	1			96	CHANGEMENT 2018	2008	
Salle des profs Côté info			1	97	CHANGEMENT 2018	2008	

LOCALISATION	EAU	ABC	CO2	N°	OBSERVATION	ANNEE MISE SERVICE	VERIF
Couloir à côté bureau intendance			1	98		2010	
Couloir intendance à côté du WC	1			99	CHANGEMENT 2018	2008	
Appartement au-dessus intendance		1		100		2014	
Atelier SEGPA côté peinture		1-9 Kg		101	CHANGEMENT 2018	2008	
Atelier SEGPA salle de classe			1	102		2010	
Atelier menuiserie			1	103		2011	
Atelier menuiserie	1			104	CHANGEMENT 2018	2008	
Atelier agents Facto			1	105		2011	
Atelier agents Facto		1-9 Kg		106	CHANGEMENT 2018	2008	
Algeco A		1		107		2015	
Algeco B		1		108		2015	
Algeco B			1	109		2013	

LOCALISATION	EAU	ABC	CO2	N°	OBSERVATION	ANNEE MISE SERVICE	VERIF
Stock dépôt peinture		1-9 Kg			CHANGEMENT 2018	2008	
Stock dépôt peinture		1				2017	
Stock dépôt peinture	1				CHANGEMENT 2018	2008	
Stock dépôt peinture	1					2011	
Stock dépôt peinture	1					2010	
Stock dépôt peinture			1			2011	