



PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINGCTEUR

INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES **Tâche** : 102663356-1 **N°Appel**: 102663356
Bon de commande client : Vérification annuelle 2020
N°Parc: 10138259 **N°Contrat**: 10026963 **Type contrat** : Classique
Employé: JYBN1 **Unité de vente**: Voiron **Technicien** : BANCILLON JOFFREY

INFORMATIONS INTERVENTION DU 15/03/2020

Nom client ...: C101218 - LYCEE MARLIOZ **Contact du site** : VALLET
Adresse intervention : LYCEE MARLIOZ **Adresse Pv** : BP 251
BP 251 73102 AIX LES BAINS CEDEX
73102 AIX LES BAINS CEDEX FRANCE
Signature registre : Oui
Problème accessibilité : Non **Commentaire** :
Plan de prévention spécifique : Non **Modifications établissement** : Aucune



Nom client : C101218 - LYCEE MARLIOZ

Technicien : BANCILLON JOFF

Intervention : 15/03/2020

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
1	6KG_PA_ABC/1 Empla: TRANSFO Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2018	02		3								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
2	6KG_PA_ABC/2 Empla: TRANSFO Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2018	02		3								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
3	6KG_PA_ABC/3 Empla: CHAUFFERIE Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2018	02		3								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
4	6KG_PA_ABC/4 Empla: CHAUFFERIE Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2018	02		3								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
5	5KG_CO2/5 Empla: CHAUFFERIE Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2019	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
6	6L_PA_EPA/6 Empla: Couloir magasin Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
7	2KG_CO2/7 Empla: Couloir magasin Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2013	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
8	2KG_CO2/8 Empla: Couloir magasin Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2015	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
9	6KG_PA_ABC/9 Empla: Couloir magasin Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2015	07		3	X		120					2	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
10	2KG_CO2/10 Empla: Couloir magasin Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2015	02		X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
11	6KG_PA_ABC/11 Empla: COULOIR MAGASIN Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2015	07		3	X		120					2	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
12	9L_PA_EPA/12 Empla: ARCHIVES Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g					2	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
13	6L_PA_EPA/13 Empla: ATELIER FACTO Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
14	2KG_CO2 /14 Empla: MACHINERIE ASCENSEUR Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2016	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
15	2KG_CO2 /15 Empla: MACHINERIE ASCENSEUR Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2014	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
16	6L_PA_EPA /16 Empla: COULOIR 105 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g					2	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
17	6KG_PA_ABC /17 Empla: SALLE 105 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		3	X		120					2	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
18	6L_PA_EPA /18 Empla: COULOIR 101 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g					2	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
19	6L_PA_EPA /19 Empla: SALLE 101 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g					2	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
20	2KG_CO2 /20 Empla: Armoire elec couloir Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
21	6L_PA_EPA /21 Empla: LINGERIE Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g					2	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
22	5KG_CO2 /22 Empla: PLONGE Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2012	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
23	5KG_CO2 /23 Empla: CUISINE COLLE Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2014	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
24	2KG_CO2 /24 Empla: CUISINE COLLE Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
25	6L_PA_EPA /25 Empla: cuisine vestiaire Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
26	2KG_CO2 /26 Empla: MONTE CHARGE Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	



Nom client : C101218 - LYCEE MARLIOZ

Technicien : BANCILLON JOFI Y

Intervention : 15/03/2020

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
27	2KG_CO2 /27 Empla: ARMOIRE 1 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
28	2KG_CO2 /29 Empla: ARMOIRE 2 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
29	6L_PA_EPA /30 Empla: REFECTOIRE Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g					2	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
30	6L_PA_EPA /31 Empla: REFECTOIRE Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
31	6L_PA_EPA /32 Empla: REFECTOIRE Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
32	6L_PA_EPA /33 Empla: REFECTOIRE Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
33	6L_PA_EPA /34 Empla: REFECTOIRE Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
34	5KG_CO2 /35 Empla: CUISINE APR Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
35	6L_PA_EPA /36 Empla: réfectoire récla Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		4	X							2	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
36	2KG_CO2 /37 Empla: ARMOIRE ELEC Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
37	6L_PA_EPA /38 Empla: COULOIR 207 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
38	2KG_CO2 /39 Empla: ARMOIRE ELEC Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2017	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
39	2KG_CO2 /40 Empla: BUREAU CHEF Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2012	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:
 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;



Norm client : C101218 - LYCEE MARLIOZ

Technicien : BANCILLON JOF. Y

Intervention : 15/03/2020

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
40	2KG_CO2 /41 Empla : PHOTOCOPIEUR Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
41	6L_PA_EPA /42 Empla : COULOIR 215 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
42	2KG_CO2 /43 Empla : SALLE 216 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2012	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
43	2KG_CO2 /44 Empla : SALLE 215 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2012	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
44	2KG_CO2 /45 Empla : SALLE 214 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2012	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
45	2KG_CO2 /46 Empla : SALLE 220 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	DXC2	2011	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
46	2KG_CO2 /47 Empla : chef travaux Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
47	6L_PA_EPA /48 Empla : couloir 220 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
48	6L_PA_EPA /49 Empla : couloir Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
49	2KG_CO2 /50 Empla : couloir électr Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	2KG_CO2 /51 Empla : SALLE 201 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2020	12	X						X										-Bon état	-Bon fonctionnement	
50	2KG_CO2 /51 Empla : SALLE 201 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	DXC2	2010	06	X																-Appareil + de 10 ans	-Appareil remplacé pdt la vérif	
51	2KG_CO2 /53 Empla : SALLE 205 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:

PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;



Norm client: C101218 - LYCEE MARLIOZ

Technicien : BANCILLON JOFI Y

Intervention : 15/03/2020

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
52	6L_PA_EPA /54 Empla: Couloir Bât: LYCEE Niv: 3	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
53	2KG_CO2 /55 Empla: 304 Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2012	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
54	2KG_CO2 /56 Empla: 307 Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2012	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
55	2KG_CO2 /57 Empla: Localedec Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2012	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
56	2KG_CO2 /58 Empla: PHOTOCOPIEUR Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
57	6L_PA_EPA /59 Empla: COULOIR Bât: LYCEE Niv: 3	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
58	2KG_CO2 /60 Empla: SALLE PROFESSEURS Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2010	06	X																	-Appareil + de 10 ans	-Appareil remplacé pdt la vérif	
58	2KG_CO2 /60 Empla: SALLE PROFESSEURS Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2020	12	X							X										-Bon état	-Bon fonctionnement	
59	2KG_CO2 /61BIS Empla: SALLE PROFESSEURS Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
60	6L_PA_EPA /61 Empla: SALLE PROFESSEURS Bât: LYCEE Niv: 3	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g					2	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
61	6L_PA_EPA /62 Empla: CDI Bât: LYCEE Niv: 3	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
62	2KG_CO2 /63BIS Empla: CDI Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2019	02	X	X								X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
63	6L_PA_EPA /63 Empla: C.D.I Bât: LYCEE Niv: 3	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:
 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;



Norm client : C101218 - LYCEE MARLIOZ

Technicien : BANCILLON JOF Y

Intervention : 15/03/2020

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
64	2KG_CO2 /64 Empla : ARMOIRE CDI Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
65	2KG_CO2 /65 Empla : SERVEUR INFO Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
66	2KG_CO2 /66 Empla : SALLE 351 Bât: LYCEE Niv: 3	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
67	6L_PA_EPA /67 Empla : COULOIR 359 Bât: LYCEE Niv: 3	EU	EUROTECH	2017	02		4			X					X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
68	2KG_CO2 /68 Empla : Armoire elec Bât: LYCEE Niv: 3	EU	DXC2	2011	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
69	2KG_CO2 /70 Empla : ARMOIRE ELEC Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
70	2KG_CO2 /71 Empla : SALLE 269 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
71	6L_PA_EPA /73 Empla : couloir 267 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
72	6L_PA_EPA /74 Empla : couloir 253 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
73	2KG_CO2 /75 Empla : SALLE 256 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2015	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
74	6L_PA_EPA /77 Empla : Salle 2000 Bât: LYCEE Niv: 2	MI	AUTRES	2009	05																	-Appareil + de 10 ans	-Appareil remplacé pdt la vérif	
74	6L_PA_EPA /77 Empla : Salle 2000 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2020	12																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
75	6L_PA_EPA /77 Empla : Salle 2000 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2019	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:
 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:Cartouche Gaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:Code Fonctionnel;CV:Code Visuel;CL:Commentaire Ligne;



Norm client : C101218 - LYCEE MARLIOZ

Technicien : BANCILLON JOF, Y

Intervention : 15/03/2020

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
76	6L_PA_EPA/78 Empla: Salle 2000 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2020	12																		-Bon état	-Bon fonctionnement	
76	6L_PA_EPA/78 Empla: Salle 2000 Bât: LYCEE Niv: 2	MI	AUTRES	2009	05																		-Appareil + de 10 ans pdt la vérif	-Appareil remplacé pdt la vérif	
77	2KG_CO2/79 Empla: SALLE 2000 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	AUTRES	2019	02	X								X									-Bon état	-Bon fonctionnement	
78	6KG_PA_ABC/80 Empla: SALLE 156 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		3	X		120				2	X								-Bon état	-Bon fonctionnement	
79	2KG_CO2/81 Empla: SALLE 157 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2015	02	X								X									-Bon état	-Bon fonctionnement	
80	6L_PA_EPA/82 Empla: SALLE 159 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		4							X	X								-Bon état	-Bon fonctionnement	
81	6L_PA_EPA/83 Empla: SALLE 159 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g				2	X								-Bon état	-Bon fonctionnement	
82	6KG_PA_ABC/84 Empla: LABO 158 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		3	X		120				2	X								-Bon état	-Bon fonctionnement	
83	6KG_PA_ABC/85 Empla: classe 151 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		3	X		120				2	X								-Bon état	-Bon fonctionnement	
84	2KG_CO2/86 Empla: LABO 152 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2017	02	X								X									-Bon état	-Bon fonctionnement	
85	6L_PA_EPA/87 Empla: COULOIR LABO Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		4							X	X								-Bon état	-Bon fonctionnement	
86	2KG_CO2/88 Empla: ARMOIRE ELEC Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2015	02	X								X									-Bon état	-Bon fonctionnement	
87	6KG_PA_ABC/89 Empla: classe 155 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		3	X		120				2	X								-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:
 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Aditif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;



Norm client : C101218 - LYCEE MARLIOZ

Technicien : BANCILLON JOF Y

Intervention : 15/03/2020

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires
88	2KG_CO2/90 Empla: vdi Bât: LYCEE Niv: 1	EU	DXC2	2011	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
89	6L_PA_EPA/100 Empla: couloir Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g					2	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
90	6KG_PA_ABC/101 Empla: couloir svt Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2015	07		3	X		120					2	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
91	6KG_PA_ABC/102 Empla: COLLECTION SP Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		3								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
92	6L_PA_EPA/103 Empla: COLLECTION SVT Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
93	2KG_CO2/104 Empla: COLLECTION SP Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
94	6L_PA_EPA/105 Empla: HALL BLANC Bât: LYCEE Niv: 1	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
95	2KG_CO2/106 Empla: Hall Blanc Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
96	2KG_CO2/108 Empla: machine ascenseur Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
97	2KG_CO2/107 Empla: 154 Bât: LYCEE Niv: 1	EU	AUTRES	2017	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
98	6L_PA_EPA/109 Empla: INFIRMEREI Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2018	02		4								X	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	
99	2KG_CO2/110 Empla: LOGE Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2019	02	X	X								X	X						-Bon état	-Bon fonctionnement	
100	6L_PA_EPA/111 Empla: ADMINISTRATION Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g					2	X	X					-Bon état	-Bon fonctionnement	

Légende:
 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CY:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;



Norm client : C101218 - LYCEE MARLIOZ

Technicien : BANCILLON JOFI Y

Intervention : 15/03/2020

N°	Info	marque	gamme	année	Co	PP	J	C	R	CG	P	L	T/D	TE	ET	SC	PA	AD	FO	AS	G	Visuel	Fonctionnel	Commentaires	
101	2KG_CO2 /112 Empla: ARMOIRE ELEC Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2015	02	X	X							X	X								-Bon état	-Bon fonctionnement	
102	2KG_CO2 /113 Empla: PHOTOCOPIEUR Bât: LYCEE Niv: 0	EU	AUTRES	2015	02	X																	-Bon état	-Bon fonctionnement	
103	6L_PA_EPA /114 Empla: LOCAL PAPIER Bât: LYCEE Niv: 0	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g				2	X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
104	6L_PA_EPA /115 Empla: Couloir 262 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2015	07		4	X		40g				2	X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
105	6L_PA_EPA /116 Empla: COULOIR 260 Bât: LYCEE Niv: 2	EU	EUROTECH	2018	02		4							X	X	X							-Bon état	-Bon fonctionnement	
Total articles consommés							240	21	0	20	1	0	2	0	100	100	51	0	0	0	0				

Légende:
 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Perceur;L:Lance;T/D:Tromblon-Diffuseur;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;