

## PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEUR

### INFORMATIONS EUROFEU

Société : EUROFEU SERVICES Tâche : 102290378-1 N°Appel: 102290378

Bon de commande client ...:

N°Parc: 10388838 N°Contrat : 10101002 Type contrat : Forfait

Employé : DIBX Unité de vente ...: Nancy Technicien .: BATTEUX DIMITRI

### INFORMATIONS INTERVENTION DU 30/10/2018

Nom client .: C465987 - LYCEE FRANKLIN  
ROOSEVELT

Contact du site : CHRISTOPHE POTTIER

Adresse intervention : LYCEE FRANKLIN ROOSEVELT  
10 RUE FRANKLIN ROOSEVELT  
51100 REIMS  
FRANCE

Adresse Pv : 10 RUE FRANKLIN ROOSEVELT  
51100 REIMS  
FRANCE

Signature registre .: Oui

Observation .:

Ria Def.: 0

Problème accessibilité .: Non

Commentaire :

Plan de prévention spécifique ...: Non Modifications établissement ...: Aucunes

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 1<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: CDI<br>Code barre: 1149729<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES  | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|--|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |  |   |   |
| N°: 2<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: CDI<br>Code barre: 1149726<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |  |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |  |   |   |
| N°: 3<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: CDI<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Commentaire :                             |
|  |    |    |    |    |    |    | X   |   |    |  | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans    |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |  |   |   |
|  | 2  | 2  |    |    |    |    |     |   |    |  |   |   |
| N°: 3<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: CDI<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service              | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |  |   |   |
|  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |  |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 4<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: CDI<br>Code barre: 1149727<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2007<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 5<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: CDI<br>Code barre: 1149722<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2002<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 6<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: CDI<br>Code barre: 1149724<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2002<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 7<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Local agent CDI<br>Code barre: 1149728<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                           |  |               |  | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|---|--|---------------|--|-------|--|----|
| <b>N°: 8</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> CDI<br><b>Code barre:</b> 1149723<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> -1<br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire : |  |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |  |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |  |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 9</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> CDI<br><b>Code barre:</b> 1149725<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> -1<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Echange Standard       | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs   | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans | Commentaire : |  |       |  |    |
|  |    |    |    |    |    |    | X  |     |    |  |   |  |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |  |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 9</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> CDI<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> -1<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> DXC2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service                 | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire : |  |       |  |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |  |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |  |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 10</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Espace info A79<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Echange Standard | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg<br>A016292 Depose et/ou repose extincteur portatif | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans | Commentaire : |  |       |  |    |
|  |    |    |    |    |    |    | X  |     |    |  |   |  |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |  |               |  |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 10<br>Mat: 10<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /10<br>Emplacement: Espace info A79<br>Code barre: 291733<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service          | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|---|
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 11<br>Mat:<br>Bât: Akiuii<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Couloir salle profs<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg<br>A016292 Depose et/ou repose extincteur portatif | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Commentaire :                             |
|  |    |    |    |    |    |    | X  |     |    |   | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10<br>ans |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |   |
| N°: 11<br>Mat: 11<br>Bât: Akiuii<br>Composant: 2KG_CO2 /11<br>Emplacement: Couloir salle profs<br>Code barre: 291734<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |   |
| N°: 12<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle des profs<br>Code barre: 1149734<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: RO<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   | Code Visuel :<br>-Appareil + de 15<br>ans |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |   |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 13<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle des profs<br>Code barre: 1149732<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: Integral<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 14<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle des profs<br>Code barre: 1149733<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2011<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 15<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir salle profs<br>Code barre: 1149730<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans    |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 16<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Hall cdi<br>Code barre: 1149731<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: Integral<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées          | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

## PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES  |   |               | CF/CV |  | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|--|---|---------------|-------|--|----|
| <b>N°:</b> 17 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Circulation<br><b>Code barre:</b> 1149735<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2017 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> AN <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées               | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |   |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |   |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 18 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Circulation<br><b>Code barre:</b> 1149736<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> e6<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées                 | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |   |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |  |   |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 19 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Espace santé<br><b>Code barre:</b> 1149737<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |   |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |  |   |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 20 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> <b>Niv:</b> 0<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Espace santé<br><b>Code barre:</b> 1149739<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Echange Standard | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10<br>ans | Commentaire : |       |  |    |
|   |    |    |    |    |    |    | X  |     |    |  |  |   |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |   |               |       |  |    |

Intervention: 30/10/2018

Contrat: 10101002

Tâche: 102290378-1

## PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR

| N°: 20<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Espace santé<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service              | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 21<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Espace santé<br>Code barre: 1149738<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Appareil + de 15 ans    |   |
| N°: 22<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Coursive<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification                                 | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 23<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Chef travaux<br>Code barre: 1149741<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 24<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Chef travaux<br>Code barre: 1149740<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 25<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: A189<br>Code barre: 1149742<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées        | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 26<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A187<br>Code barre: 1149745<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2012<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification                            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 27<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A185<br>Code barre: 1149746<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2011<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 28<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A183<br>Code barre: 1149747<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2012<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 29<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A181<br>Code barre: 1149748<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: co2<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 30<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A179<br>Code barre: 1149749<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2012<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 31<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: A179<br>Code barre: 1149750<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 32<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A177<br>Code barre: 1149751<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2012<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 33<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A175<br>Code barre: 1149752<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 34<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A193<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification                             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 35<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: A195<br>Code barre: 1149744<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 36<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A195<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV   | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|  |    |    |    |    |    |    |    | X   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg<br>A016292 Depose et/ou repose extincteur portatif | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état |
| N°: 36<br>Mat: 36<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /36<br>Emplacement: A195<br>Code barre: 291735<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état   | Commentaire :   |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
| N°: 37<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: A195<br>Code barre: 1149743<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état   | Commentaire :   |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 38<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A197<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: co2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification                                  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état   | Commentaire :   |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 39<br>Mat: /<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A199<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard              | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV   | CL   |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|--|
|   |    |    |    |    |    |    |    | X   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg<br>A016292 Depose et/ou repose extincteur portatif | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans |
| N°: 39<br>Mat: 39<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /39<br>Emplacement: A199<br>Code barre: 291736<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état   | Commentaire :  |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |  |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |
| N°: 40<br>Mat: /<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Local Serveur<br>Code barre: 1149753<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: co2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état   | Commentaire :  |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |  |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |
| N°: 41<br>Mat: /<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Face A279<br>Code barre: 314421<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état   | Commentaire :  |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |  |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |

**PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR**

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |  |               | CF/CV |  | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|--|---------------|-------|--|----|
| <b>N°: 42</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Face A279<br><b>Code barre:</b> 314422<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |  |               |       |  |    |
| <b>N°: 43</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> LT A279<br><b>Code barre:</b> 314423<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |  |               |       |  |    |
| <b>N°: 44</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> A278<br><b>Code barre:</b> 314424<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées        | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |  |               |       |  |    |
| <b>N°: 45</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Face A275<br><b>Code barre:</b> 314425<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Appareil + de 15 ans | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |  |               |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 46<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Face A273<br>Code barre: 314426<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: e6<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|-----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    | 60g |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD  | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |     |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 47<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A273<br>Code barre: 314427<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |     |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD  | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |     |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 48<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Face A271<br>Code barre: 314428<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |     |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD  | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |     |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 49<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A269<br>Code barre: 314429<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |     |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD  | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |     |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 50<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Face A269<br>Code barre: 314430<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |   |   |   |
| N°: 51<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Face A265<br>Code barre: 314431<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB EUROTECH pn | Code Fonctionnel :<br>-Corrosion Interne  | Commentaire :                             |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |   |
| N°: 51<br>Mat: 51<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /51<br>Emplacement: Face A265<br>Code barre: 291740<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: eurotech<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |   |
| N°: 52<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A265<br>Code barre: 314432<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |   |   |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   | AUTRES ARTICLES                           |  |                      | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|--|----------------------|-------|--|----|
| <b>N°: 53</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> A265<br><b>Code barre:</b> 314433<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées                           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire :        |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |  |                      |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |  |                      |       |  |    |
| <b>N°: 54</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Mur face armoire ele<br><b>Code barre:</b> 314434<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> cristal top 2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire :        |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |  |                      |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |  |                      |       |  |    |
| <b>N°: 55</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Mur face porte a375<br><b>Code barre:</b> 314435<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB EUROTECH pn | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans | Commentaire :<br>/ . |       |  |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |  |                      |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |  |                      |       |  |    |
| <b>N°: 55</b> <b>Mai:</b> 55 <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /55<br><b>Emplacement:</b> Mur face porte a375<br><b>Code barre:</b> 291737<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> eurotech<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire :        |       |  |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |  |                      |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |  |                      |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |     |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES  |               |  | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|--|--|---------------|--|-------|--|----|
| <b>N°: 56</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Arrière porte coupe<br><b>Code barre:</b> 314436<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2006 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire : |  |       |  |    |
|  | X  |    |    | 60g |    |    |    |     |    |  |  |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |    |  |  |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 57</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Porte a369<br><b>Code barre:</b> 314437<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées          | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire : |  |       |  |    |
|  | X  |    |    |     |    |    |    |     |    |  |  |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |    |  |  |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 58</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Dans salle a 373<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> cristal top 2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Echange Standard      | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans | Commentaire : |  |       |  |    |
|  |    |    |    |     |    |    |    |     |    |  |  |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 58</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Dans salle a 373<br><b>Code barre:</b> 314438<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> DXV2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service         | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire : |  |       |  |    |
|  |    |    |    |     |    |    |    |     |    |  |  |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |               |  |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |     |    |    |    |     |    |   | AUTRES ARTICLES  |                      |  | CF/CV |  | CL |
|---|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|---|--|----------------------|--|-------|--|----|
| <b>N°: 59</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Face 2eme porte a369<br><b>Code barre:</b> 314439<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2006 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A013294 Denaturation sparklet / cartouche < 200g  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire :        |  |       |  |    |
|   | X  |    |    | 60g |    |    |    |     |    |   |  |                      |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |    |   |  |                      |  |       |  |    |
| <b>N°: 60</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Arrière porte coupe<br><b>Code barre:</b> 314440<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire :        |  |       |  |    |
|   | X  |    |    |     |    |    |    |     |    |   |  |                      |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |    |   |  |                      |  |       |  |    |
| <b>N°: 61</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Entre porte a365 et<br><b>Code barre:</b> 314441<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2006 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire :        |  |       |  |    |
|   | X  |    |    |     |    |    |    |     |    |   |  |                      |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |    |   |  |                      |  |       |  |    |
| <b>N°: 62</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> A<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Face a361<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement                       | J  | C  | R  | CG  | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB EUROTECH pn | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans | Commentaire :<br>/ . |  |       |  |    |
|   |    |    |    |     |    |    |    |     |    |   |  |                      |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |    |   |  |                      |  |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 62<br>Mat: 62<br>Bât: A<br>Composant: 6L_PA_EPA /62<br>Emplacement: Face a361<br>Code barre: 291739<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: eurotech<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service                  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 63<br>Mat:<br>Bât: Amphithéât<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Local ventilation<br>Code barre: 314445<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: cristal top 5<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 64<br>Mat:<br>Bât: Amphithéât<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement:<br>Code barre: 314442<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 65<br>Mat:<br>Bât: Amphithéât<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement:<br>Code barre: 314443<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°: 66</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> Amphithéât<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b><br><b>Code barre:</b> 314446<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 67</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> Amphithéât<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Regie<br><b>Code barre:</b> 314444<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 68</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> Hall amphi<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b><br><b>Code barre:</b> 314447<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 69</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> Local cont<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle theatre<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> DXV2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               | CF/CV |  | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°: 70</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> Salle de c<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Salle theatre<br><b>Code barre:</b> 314450<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> e6<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 71</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> Salle thea<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Salle theatre<br><b>Code barre:</b> 314449<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 72</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Pallier escalier b<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 73</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Pallier escalier b<br><b>Code barre:</b> 314452<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2017 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES  | CF/CV  | CL   |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|--|--|--|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement              | Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire : |
| <b>N°: 74 Mat: 74 Bât: B</b><br><b>Composant:</b> 5KG_CO2 /74<br><b>Emplacement:</b> Transfo cour princ<br><b>Code barre:</b> 314453<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement              | Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire : |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |  |  |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |  |  |  |               |
| <b>N°: 75 Mat: 75 Bât: B</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /75<br><b>Emplacement:</b> Foyers<br><b>Code barre:</b> 314454<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2012 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées             | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement              | Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire : |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |  |  |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |  |  |  |               |
| <b>N°: 76 Mat: Bât: B</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Foyers<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2014 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Echange Standard                         |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg | Code Fonctionnel :<br>-Hors tolérance<br>-Manque Poids | Code Visuel :<br>-Scellé brisé ou manquant | Commentaire : |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |  |  |               |
|  |    | 2  | X  |    |    |    |    |     |    |  |  |  |  |               |
| <b>N°: 76 Mat: 76 Bât: B</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /76<br><b>Emplacement:</b> Foyers<br><b>Code barre:</b> 314456<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> DXC2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service                |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement              | Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire : |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |  |  |               |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |  |  |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 77<br>Mat: 77<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /77<br>Emplacement: Foyers<br>Code barre: 314455<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 78<br>Mat: 78<br>Bât: B<br>Composant: 6KG_PA_ABC /78<br>Emplacement: Local jardin<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2007<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 79<br>Mat: 79<br>Bât: B<br>Composant: 6KG_PA_ABC /79<br>Emplacement: Chaufferie<br>Code barre: 314457<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: MIM<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 80<br>Mat: 80<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /80<br>Emplacement: Palier<br>Code barre: 314458<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: MIM<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES   |               |  | CF/CV | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|---|---------------|--|-------|----|
| <b>N°:</b> 81 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Palier<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Echange Standard                 | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg | Code Fonctionnel :<br>-Manque Poids (Co2)<br><br>Code Visuel :<br>-Scellé brisé ou manquant | Commentaire : |  |       |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |               |  |       |    |
|  |    | 2  | X  |    |    |    |    |     |    |  |   |               |  |       |    |
| <b>N°:</b> 81 <b>Mat:</b> 81 <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /81<br><b>Emplacement:</b> Palier<br><b>Code barre:</b> 314459<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> DXC2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service        | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire : |  |       |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |               |  |       |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |               |  |       |    |
| <b>N°:</b> 82 <b>Mat:</b> 82 <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /82<br><b>Emplacement:</b> Salle b169<br><b>Code barre:</b> 314460<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire : |  |       |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |               |  |       |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |               |  |       |    |
|  | X  | X  |    |    |    |    |    |     |    |  |   |               |  |       |    |
| <b>N°:</b> 83 <b>Mat:</b> 83 <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /83<br><b>Emplacement:</b> Salle b167<br><b>Code barre:</b> 314461<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire : |  |       |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |               |  |       |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |               |  |       |    |
|  | X  | X  |    |    |    |    |    |     |    |  |   |               |  |       |    |

**PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR**

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°:</b> 84 <b>Mat:</b> 84 <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /84<br><b>Emplacement:</b> Salle b165<br><b>Code barre:</b> 314462<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 85 <b>Mat:</b> 85 <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /85<br><b>Emplacement:</b> Salle b163<br><b>Code barre:</b> 314463<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 86 <b>Mat:</b> 86 <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /86<br><b>Emplacement:</b> Salle b161<br><b>Code barre:</b> 314464<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 87 <b>Mat:</b> 87 <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /87<br><b>Emplacement:</b> Salle b159<br><b>Code barre:</b> 314469<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 88<br>Mat: 88<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /88<br>Emplacement: Salle b159<br>Code barre: 314470<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |   | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |
| N°: 89<br>Mat:<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle b159<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard               | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV                                     | CL  |
|   |    |    |    |    |    |    | X   |   |    | Pièces détachées supplémentaires :<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg<br>A016292 Depose et/ou repose extincteur portatif | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Commentaire :                             |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |   | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans    |   |
| N°: 89<br>Mat: 89<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /89<br>Emplacement: Salle b159<br>Code barre: 291741<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV                                     | CL  |
|   |    |    |    |    |    |    |     |   |    | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 90<br>Mat: 90<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /90<br>Emplacement: Salle b157<br>Code barre: 314466<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV                                     | CL  |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 91<br>Mat: 91<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /91<br>Emplacement: Salle b155<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard     | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES  | CF/CV  | CL   |
|--|---|---|---|----|---|---|----|---|----|--|--|--|
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans |
| N°: 91<br>Mat: 91<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /91<br>Emplacement: Salle b155<br>Code barre: 314465<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état  | Commentaire :  |
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  |  |  |
| N°: 92<br>Mat:<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle b155<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard          | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé pdt la vérif<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans                                  | Commentaire :  |
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  |  |  |
| N°: 92<br>Mat: 92<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /92<br>Emplacement: Salle b153<br>Code barre: 314468<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état  | Commentaire :  |
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  |  |  |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 93<br>Mat:<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle b153<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard              | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV  | CL  |
|--|---|---|---|----|---|---|----|---|----|---|--|---|
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |   | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état |
| N°: 93<br>Mat: 93<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /93<br>Emplacement: Salle b151<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service          | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état  | Commentaire :   |
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |   |  |   |
| N°: 94<br>Mat:<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Local agent<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard             | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg<br>A016292 Depose et/ou repose extincteur portatif | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans   | Commentaire :   |
|  |   |   |   |    |   |   | X  |   |    |   |  |   |
| N°: 94<br>Mat: 94<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /94<br>Emplacement: Local agent<br>Code barre: 1124798<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état  | Commentaire :   |
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |   |  |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°:95<br>Mat:<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir face bat A<br>Code barre: 314471<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |   | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |
| N°:96<br>Mat:<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Face B255<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement                     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A011263 Denaturation Additif<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB | Code Fonctionnel :<br>-Corrosion Interne  | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |   |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |
| N°:96<br>Mat: 96<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /96<br>Emplacement: Face B255<br>Code barre: 1124799<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: eurotech<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |   |   |   |
|   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |
| N°:97<br>Mat:<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Porte coupe feu n16<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB<br>EUROTECH pn                  | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Commentaire :<br>/ .                      |
|   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |   | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans    |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |   |   |   |
|   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                                       |                                     |                      |  | CF/CV |  | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|---|-------------------------------------|----------------------|--|-------|--|----|
| <b>N°: 97</b> <b>Mat:</b> 97 <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /97<br><b>Emplacement:</b> Porte coupe feu n16<br><b>Code barre:</b> 1124800<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> eurotech<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement             | Code Visuel :<br>-Bon état          | Commentaire :        |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |                                     |                      |  |       |  |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                                     |                      |  |       |  |    |
| <b>N°: 98</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Face B247<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement                             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB<br>EUROTECH pn | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé pdt la vérif | Code Visuel :<br>-Appareil manquant | Commentaire :<br>/ . |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |                                     |                      |  |       |  |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                                     |                      |  |       |  |    |
| <b>N°: 98</b> <b>Mat:</b> 98 <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /98<br><b>Emplacement:</b> Face B247<br><b>Code barre:</b> 1124801<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> eurotech<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement             | Code Visuel :<br>-Bon état          | Commentaire :        |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |                                     |                      |  |       |  |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                                     |                      |  |       |  |    |
| <b>N°: 99</b> <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> B247<br><b>Code barre:</b> 314472<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement                           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB<br>EUROTECH pn  | Code Fonctionnel :<br>-Corrosion Interne              | Code Visuel :<br>-Bon état          | Commentaire :        |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |                                     |                      |  |       |  |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                                     |                      |  |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 99 Mat: 99 Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /99<br>Emplacement: B247<br>Code barre: 1124805<br>Particularités: Sans Niv: 1<br>Mise en service: 2018 Gamme: eurotech<br>Fabricant: EU Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | AUTRES ARTICLES |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | CF/CV                              |   | CL  |                                    |                                    |   |   |                            |               |
|--|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|---------------|
|  | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : |                                    | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire :                      |                                    |   |   |                            |               |
|  |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |
|  | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |                                    |   |   |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |
|  | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |
|  | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |                                    |   |   |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |
|  |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |
|  | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |
|  | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |                                    |   |   | Pièces détachées supplémentaires : |                                    | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire :              |               |
|  |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |
|  |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |
|  | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |
|  | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |                                    |   |   |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état         | Commentaire :                      |   |   |                            |               |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 103<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Mur 359<br>Code barre: 314476<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: Integral<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 104<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle b359<br>Code barre: 291478<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: co2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    | X   |   |    |                                    |   |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 105<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: b357<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: co2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 106<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: b355<br>Code barre: 314477<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: co2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    | X   |   |    |                                    |   |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES  |               |  | CF/CV |  | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|--|---------------|--|-------|--|----|
| <b>N°: 107 Mat: Bât: B</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Couloir sur mur B 35<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Echange Standard                  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg<br>A016292 Depose et/ou repose extincteur portatif | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans | Commentaire : |  |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    | X  |     |    |  |  |               |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 107 Mat: 107 Bât: B</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /107<br><b>Emplacement:</b> Couloir sur mur B 35<br><b>Code barre:</b> 1124802<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire : |  |       |  |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |               |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 108 Mat: 108 Bât: B</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /108<br><b>Emplacement:</b> b353<br><b>Code barre:</b> 291483<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées                | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire : |  |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |               |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 109 Mat: Bât: B</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> b351 porte sortie ga<br><b>Code barre:</b> 291482<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées           | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire : |  |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |               |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |               |  |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 110<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Sas informatique der<br>Code barre: 291485<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: Integral<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 111<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Bureau info local se<br>Code barre: 291481<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 112<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir mur dalle B3<br>Code barre: 291486<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: 200 eau<br>Fabricant: RO<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 113<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle343<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: co2<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 114 Mat: Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle341<br>Code barre: 291480<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 1999 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | AUTRES ARTICLES |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | CF/CV                                     | CL                         |               |  |
|--|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|--|
|  | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |
|  | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
|  | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |  |
|  |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
| N°: 115 Mat: Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle339<br>Code barre: 291488<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2009 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |
|  | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
|  | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |
|  |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
| N°: 116 Mat: Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle337<br>Code barre: 291489<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2009 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |
|  | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
|  | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |
|  |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
| N°: 117 Mat: Bât: B<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle337 couloir<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2016 Gamme: Integral<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |
|  | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
|  | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |  |
|  |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 118 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle335<br><b>Code barre:</b> 291490<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2009<br><b>Fabricant:</b> HAS<br><b>Opération effectuée :</b> Vérification + Pièces Détachées                      | J             | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|  | <b>Niv:</b> 3 | X  |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|  | TE            | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  |               | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 119 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle333<br><b>Code barre:</b> 291479<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2014<br><b>Fabricant:</b> SI<br><b>Opération effectuée :</b> Vérification + Pièces Détachées                       | J             | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
| <b>Niv:</b> 3  | X             |    |    |    |    |    |    |     |    | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | TE            | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  |               | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 120 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> B<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir porte coupe<br><b>Code barre:</b> 291491<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2010<br><b>Fabricant:</b> DE<br><b>Opération effectuée :</b> Vérification + Pièces Détachées          | J             | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
| <b>Niv:</b> 3  | X             |    |    |    |    |    |    |     |    | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | TE            | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  |               | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 121 <b>Mai:</b> 121 <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /121<br><b>Emplacement:</b> Porte local rangement<br><b>Code barre:</b> 291492<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2006<br><b>Fabricant:</b> SI<br><b>Opération effectuée :</b> Vérification + Pièces Détachées | J             | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
| <b>Niv:</b> 0  | X             |    |    |    |    |    |    |     |    | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | TE            | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  |               | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 122</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Porte local rangement<br><b>Code barre:</b> 291493<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 123</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Vie scolaire sas ent<br><b>Code barre:</b> 291496<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 124</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Vie scolaire sortie<br><b>Code barre:</b> 291494<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2017 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 125</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Vie scolaire sortie<br><b>Code barre:</b> 291495<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2002 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES  | CF/CV                                     | CL                         |               |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|--|---|----------------------------|---------------|
|   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 126 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Cuisine petit réfecto<br><b>Code barre:</b> 291497<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |  |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |  |   |                            |               |
| <b>N°: 127 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Cuisine petit réfecto<br><b>Code barre:</b> 291498<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |  |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |  |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |  |   |                            |               |
| <b>N°: 128 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Debut self entrée<br><b>Code barre:</b> 291499<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires :<br>A013256 Additif flacon 6 L SICLI 120 ml 1 et 2 % | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |  |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    | X  |    |    |     |    |  |  |   |                            |               |
| <b>N°: 129 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Petit réfectoire a c<br><b>Code barre:</b> 291500<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires :<br>A013256 Additif flacon 6 L SICLI 120 ml 1 et 2 % | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |  |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    | X  |    |    |     |    |  |  |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 130 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Cuisine machine a la<br><b>Code barre:</b> 291501<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:0</b><br><b>Mise en service:</b> 2012 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 131 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Cuisine salle a mang<br><b>Code barre:</b> 291502<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:0</b><br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 132 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 5KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Cuisine face tableau<br><b>Code barre:</b> 291503<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:0</b><br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 133 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Cuisine production p<br><b>Code barre:</b> 291504<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:0</b><br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 134 Mat: Bât: C<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Cuisine production c<br>Code barre: 291505<br>Particularités: Sans Niv:0<br>Mise en service: 2010 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|---|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 135 Mat: Bât: C<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Cuisine production c<br>Code barre: 291506<br>Particularités: Sans Niv:0<br>Mise en service: 2012 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|  | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 136 Mat: Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Cuisine production I<br>Code barre: 291507<br>Particularités: Sans Niv:0<br>Mise en service: 2013 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|  | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 137 Mat: Bât: C<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Cuisine face bureau<br>Code barre: 291508<br>Particularités: Sans Niv:0<br>Mise en service: 2015 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|  | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 138<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: C<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Cuisine couloir maga<br>Code barre: 291509<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 139<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: C<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Cuisine grand réfect<br>Code barre: 291510<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 140<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: C<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Cuisine grand réfect<br>Code barre: 291511<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 141<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: C<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Cuisine grand réfect<br>Code barre: 291512<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 142<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: C<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Pallier sortie sur e<br>Code barre: 291513<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: MIM<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 143<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Pallier sortie sur s<br>Code barre: 291514<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: co2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 144<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: C129<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: co2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 145<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Reserve<br>Code barre: 291516<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées              | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 146<br>Mat: 6KG_PA_ABC /<br>Bât: C<br>Composant: 6KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Reserve<br>Code barre: 291517<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 147<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle c125<br>Code barre: 291553<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 148<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle c123<br>Code barre: 291555<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: co2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées          | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 149<br>Mat: 6KG_PA_ABC /<br>Bât: C<br>Composant: 6KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Salle c121<br>Code barre: 291552<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2007<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 150<br>Mat: Bât: C<br>Composant: 1KG_PP_ABC /<br>Emplacement: Salle c121<br>Code barre: 291556<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2004<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification                                  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV   | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Appareil à<br>remplacer après<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10<br>ans |
| N°: 151<br>Mat: Bât: C<br>Composant: 1KG_PP_ABC /<br>Emplacement: Salle c121 armoire j<br>Code barre: 291559<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2004<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification                        | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Appareil à<br>remplacer après<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10<br>ans | Commentaire :   |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 152<br>Mat: Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle c119 a cote ba<br>Code barre: 291557<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: cristal top 2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                           | Commentaire :   |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 153<br>Mat: Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle c119 a cote ba<br>Code barre: 291560<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                           | Commentaire :   |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

**PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR**

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°:</b> 154 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> C 115<br><b>Code barre:</b> 291561<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées                     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 155 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> C 115<br><b>Code barre:</b> 291562<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées                     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 156 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle c133 sas entre<br><b>Code barre:</b> 291563<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 157 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Sas entree salle c13<br><b>Code barre:</b> 291564<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 158</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle c135<br><b>Code barre:</b> 291565<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées                 | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 159</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Sas entree vers c133<br><b>Code barre:</b> 291566<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2007 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 160</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Palier armoire techn<br><b>Code barre:</b> 291567<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées       | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 161</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Face local rangement<br><b>Code barre:</b> 291568<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2000 <b>Gamme:</b> 200 eau<br><b>Fabricant:</b> RO <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 162<br>Mat:<br>Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: C 219<br>Code barre: 291569<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: co2<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 163<br>Mat:<br>Bât: C<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Mur face 217<br>Code barre: 291570<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 164<br>Mat:<br>Bât: C<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Mur face 211<br>Code barre: 291571<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 165<br>Mat:<br>Bât: C<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Mur face 207<br>Code barre: 291572<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES   | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|---|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires :                                | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°:</b> 166 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Mur face 203<br><b>Code barre:</b> 291573<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2017 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées            | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |   |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 167 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Salle 201 reserve<br><b>Code barre:</b> 291574<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |   |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 168 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Mur face salle 311<br><b>Code barre:</b> 314489<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> 200 eau<br><b>Fabricant:</b> RO <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires :<br>A013221 Additif 6 L Andrieu |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    | X  |    |    |     |    |  |   |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 169 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> C<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir a coter port<br><b>Code barre:</b> 291575<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 3<br><b>Mise en service:</b> 2002 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |   |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 170 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Mur face salle 307<br><b>Code barre:</b> 291576<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 3</b><br><b>Mise en service:</b> 2002 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 171 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Mur face salle 303<br><b>Code barre:</b> 314490<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 3</b><br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 172 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Mur face salle 301<br><b>Code barre:</b> 291577<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 3</b><br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 173 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Hall entree sur mur<br><b>Code barre:</b> 314491<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 3</b><br><b>Mise en service:</b> 2012 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 174 Mat: Bât: D<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Hall entree sur mur<br>Code barre: 314492<br>Particularités: Sans Niv:3<br>Mise en service: 1999 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| X   |   | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 175 Mat: Bât: D<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Hall entree placard<br>Code barre: 314493<br>Particularités: Sans Niv:3<br>Mise en service: 2014 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |   |   |   |    |   |   |    |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| X   |   | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 176 Mat: Bât: D<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Couloir a cote porte<br>Code barre: 314494<br>Particularités: Sans Niv:3<br>Mise en service: 2018 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |   |   |   |    |   |   |    |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| X   |   | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 177 Mat: Bât: D<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir a cote porte<br>Code barre: 314495<br>Particularités: Sans Niv:3<br>Mise en service: 2002 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| X   |   | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 178 Mat: Bât: D</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Loge principal sur m<br><b>Code barre:</b> 314496<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>Niv: 3</b>  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 179 Mat: Bât: D</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Intendance couloir f<br><b>Code barre:</b> 314497<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>Niv: 3</b>  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 180 Mat: Bât: D</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Cave 1<br><b>Code barre:</b> 314502<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2006 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées               | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>Niv: 0</b>  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 181 Mat: Bât: D</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Appartement 1<br><b>Code barre:</b> 314503<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2011 <b>Gamme:</b> DXV2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées            | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>Niv: 0</b>  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   | AUTRES ARTICLES  | CF/CV                | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|--|----------------------|----|
| <b>N°:</b> 182 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Hall principal. A co<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement                     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB EUROTECH pn | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans | Commentaire :<br>/ . |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |  |                      |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |  |                      |    |
| <b>N°:</b> 182 <b>Mai:</b> 182 <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /182<br><b>Emplacement:</b> Hall principal. A co<br><b>Code barre:</b> 1124806<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> eurotech<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire :        |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |  |                      |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |  |                      |    |
| <b>N°:</b> 183 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Administration cote<br><b>Code barre:</b> 314499<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement               | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB EUROTECH pn | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer<br><br>Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans | Commentaire :<br>/ . |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |  |                      |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |  |                      |    |
| <b>N°:</b> 183 <b>Mai:</b> 183 <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /183<br><b>Emplacement:</b> Administration cote<br><b>Code barre:</b> 1124807<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> eurotech<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état      | Commentaire :        |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |  |                      |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |  |                      |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   | AUTRES ARTICLES                           |   | CF/CV                | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|---|----------------------|----|
| <b>N°:</b> 184 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Entree cave cote arc<br><b>Code barre:</b> 314500<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire :        |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |   |                      |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |   |                      |    |
| <b>N°:</b> 185 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Appartemen cote admi<br><b>Code barre:</b> 314501<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2014 <b>Gamme:</b> DXV2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire :        |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |   |                      |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |   |                      |    |
| <b>N°:</b> 186 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Administration coulo<br><b>Code barre:</b> 314504<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2012 <b>Gamme:</b> DXC2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire :        |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |   |                      |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |   |                      |    |
| <b>N°:</b> 187 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Administration face<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9<br>kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB<br>EUROTECH pn | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10<br>ans | Commentaire :<br>/ . |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |   |                      |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |   |                      |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   | AUTRES ARTICLES                           | CF/CV                                      | CL                   |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|--|----------------------|
| <b>N°:</b> 187 <b>Mai:</b> 187 <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /187<br><b>Emplacement:</b> Administration face<br><b>Code barre:</b> 1124808<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> eurotech<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire :        |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |  |                      |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |  |                      |
| <b>N°:</b> 188 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Administration a cot<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement                      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A018077 Extincteur 6L Eau Additif PA Bioversal SPIT+cache | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire :<br>/ . |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |  |                      |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |  |                      |
| <b>N°:</b> 188 <b>Mai:</b> 188 <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /188<br><b>Emplacement:</b> Administration a cot<br><b>Code barre:</b> 1124809<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> bioversal<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état                 | Commentaire :        |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |  |                      |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |  |                      |
| <b>N°:</b> 189 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Fond couloir escalie<br><b>Code barre:</b> 314510<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Echange Standard                | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg<br>A016292 Depose et/ou repose extincteur portatif   | Code Fonctionnel :<br>-Manque Poids (Co2) | Code Visuel :<br>-Scellé brisé ou manquant | Commentaire :        |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |  |                      |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |  |                      |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 189<br>Mat: 189<br>Bât: D<br>Composant: 2KG_CO2 /189<br>Emplacement: Fond couloir escalie<br>Code barre: 1124804<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 190<br>Mat:<br>Bât: D<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Fond couloir D<br>Code barre: 314509<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 191<br>Mat:<br>Bât: D<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Pallier appartement<br>Code barre: 314511<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 192<br>Mat:<br>Bât: D<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Pallier appartement<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées              | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                           | CF/CV                                  | CL                   |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|---|--|----------------------|
| <b>N°:</b> 193 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Palier infirmier<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées                      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire :        |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |  |                      |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |  |                      |
| <b>N°:</b> 194 <b>Mai:</b> 194 <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /194<br><b>Emplacement:</b> Palier appartement c<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 1998 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement               | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A008819 Numerotation organe de securite<br>A012550 Mise en Service extincteurs | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Code Visuel :<br>-Appareil + de 20 ans | Commentaire :<br>/ . |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |  |                      |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |  |                      |
| <b>N°:</b> 194 <b>Mai:</b> 194 <b>Bât:</b> D<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /194<br><b>Emplacement:</b> Palier appartement c<br><b>Code barre:</b> 1124810<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> bioversal<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire :        |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |  |                      |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |  |                      |
| <b>N°:</b> 195 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EP /<br><b>Emplacement:</b> Face Wc filles<br><b>Code barre:</b> 291578<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées                 | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état             | Commentaire :        |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |  |                      |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |  |                      |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 196<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E 004<br>Code barre: 291579<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|---|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |   | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |
| N°: 197<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Face e002<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Echange Standard          | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013138 Retraitement CO2 2Kg | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer        | Commentaire :                             |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |   | Code Visuel :<br>-Appareil + de 10 ans    |   |
|   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |
| N°: 197<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Face e002<br>Code barre: 291581<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service       | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |
| N°: 198<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle e008<br>Code barre: 291580<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |   |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |   |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 199 Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Face mur espace de t<br>Code barre: 291582<br>Particularités: Sans Niv:0<br>Mise en service: 1999 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | AUTRES ARTICLES |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | CF/CV                                     | CL                         |               |  |
|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|--|
|   | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |  |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
| N°: 200 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Reprographie<br>Code barre: 291583<br>Particularités: Sans Niv:0<br>Mise en service: 2017 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées          | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
| N°: 201 Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Hall entre a coter a<br>Code barre: 291585<br>Particularités: Sans Niv:0<br>Mise en service: 2002 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |  |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
| N°: 202 Mat: Bât: E<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Hall entree cote tab<br>Code barre: 291584<br>Particularités: Sans Niv:0<br>Mise en service: 2013 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°:203 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: E 018 salle serveur<br>Code barre: 291587<br>Particularités: Sans<br>Niv:0<br>Mise en service: 2013 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°:204 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: E 018 entrer<br>Code barre: 291586<br>Particularités: Sans<br>Niv:0<br>Mise en service: 2013 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées        | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°:205 Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Mur face e018<br>Code barre: 291588<br>Particularités: Sans<br>Niv:0<br>Mise en service: 2005 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°:206 Mat: Bât: E<br>Composant: 9KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Magasin quai<br>Code barre: 291590<br>Particularités: Sans<br>Niv:0<br>Mise en service: 2005 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°:207 Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Magasin<br>Code barre: 291591<br>Particularités: Sans<br>Niv:0<br>Mise en service: 2002 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| X X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°:208 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Bureau professeur<br>Code barre: 291592<br>Particularités: Sans<br>Niv:0<br>Mise en service: 2010 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   | X  |                                    |   |   |
| X X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°:209 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: E026<br>Code barre: 291593<br>Particularités: Sans<br>Niv:0<br>Mise en service: 2013 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées              | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   | X  |                                    |   |   |
| X X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°:210 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: A coter salle 032<br>Code barre: 291594<br>Particularités: Sans<br>Niv:0<br>Mise en service: 2013 Gamme: co2<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   | X  |                                    |   |   |
| X X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   | AUTRES ARTICLES                           |                            |               | CF/CV |  | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°: 211</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 5KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Tableau elec<br><b>Code barre:</b> 291595<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2014 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2 | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |                            |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 212</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle 034<br><b>Code barre:</b> 291596<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |                            |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 213</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Face salle 034<br><b>Code barre:</b> 291597<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |                            |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 214</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 5KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Cote salle 036<br><b>Code barre:</b> 291598<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2014 <b>Gamme:</b> co2<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées       | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |   |   |                            |               |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |                            |               |       |  |    |

Intervention: 30/10/2018

Contrat: 10101002

Tâche: 102290378-1

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               |  | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|--|-------|--|----|
| <b>N°: 215</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle 038<br><b>Code barre:</b> 291600<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 216</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Devant Salle 042<br><b>Code barre:</b> 291599<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2014 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 217</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Devant Salle 042<br><b>Code barre:</b> 291601<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 218</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle 044<br><b>Code barre:</b> 291612<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |

Légende:

 PP:Pression Permanente;J:Joint;C:Charge;R:Recharge;CG:CartoucheGaz;P:Percuteur;L:Lance;TR:Tromblon;TE:Tête;ET:Etiquette;SC:Scelle  
 PA:Pastille;AD:Additif;FO:Fongicide;AS:Aseptisant;G:Goupille;CF:CodeFonctionnel;CV:CodeVisuel;CL:CommentaireLigne;

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 219<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Atelier E046<br>Code barre: 291611<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2011 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 220<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Atelier E002<br>Code barre: 291614<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2010 Gamme: MIM<br>Fabricant: DE Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 221<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 9KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Poste HT<br>Code barre: 291602<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2009 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 222<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Sas Poste HT<br>Code barre: 291603<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2016 Gamme: pp<br>Fabricant: AN Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 223 Mat: Bât: E<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: TGBT<br>Code barre: 291604<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2014 Gamme: cristal<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|---|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |   | X | X |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 224 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Circulation ateliers<br>Code barre: 291605<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2016 Gamme: Autres<br>Fabricant: AN Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   |   | X | X |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 225 Mat: Bât: E<br>Composant: 9L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E096<br>Code barre: 291606<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   |   | X | X |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 226 Mat: Bât: E<br>Composant: 9L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E094<br>Code barre: 291607<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   |   | X | X |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |

**PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR**

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°: 227</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E094<br><b>Code barre:</b> 291609<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 228</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 9L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E092<br><b>Code barre:</b> 291610<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 229</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E092<br><b>Code barre:</b> 291615<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 230</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E090<br><b>Code barre:</b> 291616<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 231<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 9KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Salle E080<br>Code barre: 291618<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|---|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| X X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 232<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E080<br>Code barre: 291617<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2014 Gamme: cristal<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   | X  |                                    |   |   |
| X X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 233<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 9L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E070<br>Code barre: 291619<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2002 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| X X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 234<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E070<br>Code barre: 291620<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2012 Gamme: cristal<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   | X  |                                    |   |   |
| X X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 235 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 5KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E098<br><b>Code barre:</b> 291608<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 236 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 9KG_PA_ABC /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E060<br><b>Code barre:</b> 291621<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 237 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E076<br><b>Code barre:</b> 291622<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2012 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 238 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 9KG_PA_ABC /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E076<br><b>Code barre:</b> 291623<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 239<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle 058<br>Code barre: 291625<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 240<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement:<br>Code barre: 291624<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées               | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 241<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E050<br>Code barre: 291626<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 242<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 9L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E054<br>Code barre: 291627<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°: 243 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E056<br><b>Code barre:</b> 291628<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 244 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 9L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E056<br><b>Code barre:</b> 291629<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 245 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E058<br><b>Code barre:</b> 291630<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2012 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 246 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 9L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir<br><b>Code barre:</b> 291631<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               |  | CF/CV |  | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|--|-------|--|----|
| <b>N°: 247</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Couloir<br><b>Code barre:</b> 291632<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 248</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E180<br><b>Code barre:</b> 291633<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 249</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Hall E180<br><b>Code barre:</b> 291634<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
| <b>N°: 250</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 5KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Atelier EM04<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2014 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |  |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |  |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 251<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 9KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Atelier EM04<br>Code barre: 1124714<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2000 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 252<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 9KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Atelier EM04<br>Code barre: 1124718<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2000 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 253<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Atelier EM04<br>Code barre: 1124715<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2009 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 254<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 9KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Atelier EM04<br>Code barre: 1124713<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2000 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 255</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 9KG_PA_ABC /<br><b>Emplacement:</b> Atelier EM04<br><b>Code barre:</b> 291642<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2000 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    | X  |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 256</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 9KG_PA_ABC /<br><b>Emplacement:</b> Atelier EM04<br><b>Code barre:</b> 1124717<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2006 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 257</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 9KG_PA_ABC /<br><b>Emplacement:</b> Atelier EM04<br><b>Code barre:</b> 1124716<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2000 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 258</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle EM06<br><b>Code barre:</b> 291641<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°:259<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle EM06<br>Code barre: 291643<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: MIM<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées          | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°:260<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle EM02<br>Code barre: 291644<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées        | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°:261<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Couloir EM02<br>Code barre: 1124721<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°:262<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Vestiaires sous asce<br>Code barre: 291640<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: dc2<br>Fabricant: AN<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 263<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: E<br>Emplacement: Vestiaires sous asce<br>Code barre: 291669<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2002<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: AN<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV   | CL   |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|--|
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB<br>EUROTECH pn | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état |
| N°: 263<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: E<br>Emplacement: Vestiaires sous asce<br>Code barre: 291669<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: eurotech<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état   | Commentaire :  |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |  |
| N°: 264<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Emplacement: Local groupe cuisine<br>Code barre: 291683<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état   | Commentaire :  |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |  |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |
| N°: 265<br>Mat: 9L_PA_EPA /<br>Bât: E<br>Emplacement: Emop 1er etage<br>Code barre: 291639<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2005<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état   | Commentaire :  |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |  |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |  |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 266<br>Mat: /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Emop stockage<br>Code barre: 291638<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées        | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 267<br>Mat: /<br>Bât: E<br>Composant: 6KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Chaufferie gaz<br>Code barre: 291670<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: RO<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 268<br>Mat: /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Chaufferie gaz<br>Code barre: 291671<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 269<br>Mat: /<br>Bât: E<br>Composant: 6KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Atelier serrurerie<br>Code barre: 291676<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 270 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Atelier serrureries<br><b>Code barre:</b> 291677<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 271 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 9KG_PA_ABC /<br><b>Emplacement:</b> Salle convivialité<br><b>Code barre:</b> 291675<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 272 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Atelier menuiserie<br><b>Code barre:</b> 291636<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> RO <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 273 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 5KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Atelier menuiserie<br><b>Code barre:</b> 291672<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           | CF/CV                      | CL            |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
| <b>N°: 274 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Atelier menuiserie<br><b>Code barre:</b> 291673<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 275 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 6KG_PA_ABC /<br><b>Emplacement:</b> Atelier menuiserie<br><b>Code barre:</b> 291674<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2003 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Maintenance Additionnelle à 15 ans | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  | X  | X  |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 276 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Atelier menuiserie<br><b>Code barre:</b> 291637<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 277 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E178<br><b>Code barre:</b> 291684<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées              | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |

**PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR**

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°: 278</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E178<br><b>Code barre:</b> 291685<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 279</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E174<br><b>Code barre:</b> 291686<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 280</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E174<br><b>Code barre:</b> 291687<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2007 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°: 281</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E170<br><b>Code barre:</b> 291689<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |

Intervention: 30/10/2018

Contrat: 10101002

Tâche: 102290378-1

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 282<br>Mat: /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Couloir E170<br>Code barre: 291688<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 283<br>Mat: /<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E160<br>Code barre: 291690<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 284<br>Mat: /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E160<br>Code barre: 291692<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: dc2<br>Fabricant: AN<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 285<br>Mat: /<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E158<br>Code barre: 291693<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 286<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle 158<br>Code barre: 291691<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées             | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 287<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle 156<br>Code barre: 291704<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                 | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 288<br>Mat: 6KG_PA_ABC /<br>Bât: E<br>Composant: 6KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Salle 154 chimiques<br>Code barre: 291694<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 289<br>Mat: 6L_PA_EP /<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EP /<br>Emplacement: Couloir E154<br>Code barre: 291703<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées            | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 290<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E152<br>Code barre: 291702<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 291<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E150<br>Code barre: 291700<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 292<br>Mat: 6L_PA_EP /<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EP /<br>Emplacement: Couloir E150<br>Code barre: 291701<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 293<br>Mat: 6L_PA_EP /<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EP /<br>Emplacement: Couloir E102<br>Code barre: 1124730<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 294 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E106<br>Code barre:<br>Particularités: Sans Niv: 1<br>Mise en service: 2006 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                | AUTRES ARTICLES |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | CF/CV |   | CL                         |               |
|---|-----------------|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|-------|---|----------------------------|---------------|
|   | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : |       | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| X   |                 |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |       |   |                            |               |
| TE  | ET              | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |       |   |                            |               |
|   | X               | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |       |   |                            |               |
| N°: 295 Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EP /<br>Emplacement: Palier escaliers<br>Code barre: 1124728<br>Particularités: Sans Niv: 1<br>Mise en service: 2009 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : |       | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| X   |                 |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |       |   |                            |               |
| TE  | ET              | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |       |   |                            |               |
|   | X               | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |       |   |                            |               |
| N°: 296 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E108<br>Code barre: 291695<br>Particularités: Sans Niv: 1<br>Mise en service: 2016 Gamme: cristal<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées         | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : |       | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| X   |                 |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |       |   |                            |               |
| TE  | ET              | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |       |   |                            |               |
|   | X               | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |       |   |                            |               |
| N°: 297 Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Couloir E108<br>Code barre: 1124726<br>Particularités: Sans Niv: 1<br>Mise en service: 2009 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : |       | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| X   |                 |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    |       |   |                            |               |
| TE  | ET              | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |       |   |                            |               |
|   | X               | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |       |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                           |                            | CF/CV                | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|---|----------------------------|----------------------|----|
| <b>N°: 298 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EP /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E122<br><b>Code barre:</b> 1124723<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 1</b><br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire :        |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |                      |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |                            |                      |    |
| <b>N°: 299 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 5KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E122<br><b>Code barre:</b> 1124734<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 1</b><br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire :        |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |                      |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |                            |                      |    |
| <b>N°: 300 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E110<br><b>Code barre:</b> 291696<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 1</b><br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire :        |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |                      |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |                            |                      |    |
| <b>N°: 301 Mat: Bât: E</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E110<br><b>Code barre:</b> 1124724<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 1</b><br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB<br>EUROTECH pn | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire :<br>/ . |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |                      |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |                            |                      |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 301<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E110<br>Code barre: 291706<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: eurotech<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 302<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E114<br>Code barre: 1124727<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 303<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EP /<br>Emplacement: Couloir E128<br>Code barre: 291646<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 304<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E130<br>Code barre: 291698<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                           |                            |                      | CF/CV |  | CL |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|---|----------------------------|----------------------|-------|--|----|
| <b>N°:</b> 305 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E116<br><b>Code barre:</b> 291699<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire :        |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |                      |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |                            |                      |       |  |    |
| <b>N°:</b> 306 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle E118<br><b>Code barre:</b> 291697<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire :        |       |  |    |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |                      |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |                            |                      |       |  |    |
| <b>N°:</b> 307 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E118<br><b>Code barre:</b> 291705<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A012550 Mise en Service extincteurs<br>A013893 Extincteur 6L Eau Additif PA PB EUROTECH pn (2) | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire :<br>/ . |       |  |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |                      |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |                            |                      |       |  |    |
| <b>N°:</b> 307 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> E<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir E118<br><b>Code barre:</b> 291705<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> eurotech<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire :        |       |  |    |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |                      |       |  |    |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |   |                            |                      |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 308<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E120<br>Code barre: 1124735<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2013 Gamme: cristal<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|---|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 309<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EP /<br>Emplacement: Couloir E206<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées        | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|  | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 310<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E208<br>Code barre: 291652<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 1999 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|  | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 311<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Couloir E208<br>Code barre: 291656<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2017 Gamme: dc2<br>Fabricant: AN Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|  | X | X |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 312<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E208<br>Code barre: 1124736<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|---|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| X X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 313<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E210<br>Code barre: 1124732<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2017 Gamme: dc2<br>Fabricant: AN Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| X X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 314<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E222<br>Code barre: 1124733<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009 Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| X X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| N°: 315<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E222<br>Code barre: 291655<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 1999 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| X X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 316<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E226<br>Code barre: 291707<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 317<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E212<br>Code barre: 1124731<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: dc2<br>Fabricant: AN<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 318<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir E228<br>Code barre: 291654<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: MIM<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 319<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E228<br>Code barre: 1124737<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

Intervention: 30/10/2018

Contrat: 10101002

Tâche: 102290378-1

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 320<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E216<br>Code barre: 1124738<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 321<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E218<br>Code barre: 1124739<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 322<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle E218<br>Code barre: 1124740<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: dc2<br>Fabricant: AN<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 323<br>Mat: Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EP /<br>Emplacement: Couloir E218<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 324 Mat: Bât: F</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Couloir gymnase<br><b>Code barre:</b> 1124752<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 325 Mat: Bât: F</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle profs<br><b>Code barre:</b> 291708<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2012 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées           | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 326 Mat: Bât: F</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Gymnase<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées                        | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 327 Mat: Bât: F</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Escaliers salle musc<br><b>Code barre:</b> 291709<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 0</b><br><b>Mise en service:</b> 2002 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 328 Mat: Bât: F<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Stock gymnase<br>Code barre: 291710<br>Particularités: Sans Niv: 0<br>Mise en service: 2003 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Maintenance Additionnelle à 15 ans    | J   | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|-----|---|---|----|---|---|----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X X |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |     |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 329 Mat: Bât: F<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Ateliers agents<br>Code barre: 1124742<br>Particularités: Sans Niv: 0<br>Mise en service: 2010 Gamme: MIM<br>Fabricant: DE Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées       | J   | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |     |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |     |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   |     | X | X |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 330 Mat: Bât: F<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Ateliers agents<br>Code barre: 1124755<br>Particularités: Sans Niv: 0<br>Mise en service: 2014 Gamme: cristal<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J   | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |     |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X  |     |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   |     | X | X |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 331 Mat: Bât: F<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Ateliers agents<br>Code barre: 1124753<br>Particularités: Sans Niv: 0<br>Mise en service: 2003 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Maintenance Additionnelle à 15 ans | J   | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X X   |     |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF  |     |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    |   |   |
|   |     |   |   |    |   |   |    |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 332</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 5KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Ateliers agents<br><b>Code barre:</b> 1124748<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2014 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 333</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Ateliers agents<br><b>Code barre:</b> 1124750<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2002 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 334</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 6KG_PA_ABC /<br><b>Emplacement:</b> Ateliers agents<br><b>Code barre:</b> 1124751<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2007 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 335</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Couloir personnels<br><b>Code barre:</b> 1124747<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 336<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: F<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle musculation<br>Code barre: 1124743<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2007<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 337<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: F<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Laverie<br>Code barre: 291717<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées               | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 338<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: F<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle 107-109<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: MIM<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 339<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: F<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle 107-109<br>Code barre: 1124744<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées        | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

Intervention: 30/10/2018

Contrat: 10101002

Tâche: 102290378-1

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 340<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: F<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle 107-109<br>Code barre: 1124757<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2007<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 341<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: F<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Salle F107-109<br>Code barre: 291712<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 342<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: F<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir F105<br>Code barre: 291712<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: MIM<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 343<br>Mat: 5KG_CO2 /<br>Bât: F<br>Composant: 5KG_CO2 /<br>Emplacement: Couloir F105<br>Code barre: 291711<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 344</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Internat filles<br><b>Code barre:</b> 291713<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 345</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat filles<br><b>Code barre:</b> 291714<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> Integral<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 346</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat filles<br><b>Code barre:</b> 1124758<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> Integral<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 347</b> <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat filles<br><b>Code barre:</b> 291715<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> Integral<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°:</b> 348 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Internat filles<br><b>Code barre:</b> 291716<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 349 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> F<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat filles<br><b>Code barre:</b> 1124760<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 1999 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 350 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat Garçons<br><b>Code barre:</b> 291722<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2000 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> RO <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 351 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291721<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°:</b> 352 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291725<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2000 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> RO <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 353 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291726<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> RO <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification                     |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 354 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA+AG /<br><b>Emplacement:</b> Atelier sous salle c<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> -1<br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> Integral<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 355 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Foyer internat garço<br><b>Code barre:</b> 291727<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2016 <b>Gamme:</b> Integral<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification               |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 356<br>Mat: Bât: G<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Foyer internat garco<br>Code barre: 291728<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2005<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification                   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 357<br>Mat: Bât: G<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Foyer internat garço<br>Code barre: 291729<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 358<br>Mat: Bât: G<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Internat garçons<br>Code barre: 291658<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2000<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: RO<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 359<br>Mat: Bât: G<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Internat garçons<br>Code barre: 291657<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: RO<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°:</b> 360 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291661<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées      | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 361 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291730<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 362 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291731<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2005 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 363 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291718<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées    | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°:</b> 364 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> G<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291732<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2010 <b>Gamme:</b> MIM<br><b>Fabricant:</b> DE <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées        | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 365 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> H<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Local technique exté<br><b>Code barre:</b> 1124746<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2013 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 366 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> H<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291659<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2001 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées     | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°:</b> 367 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> H<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291660<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2011 <b>Gamme:</b> DXC2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées         | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

**PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR**

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                           |                            |               | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°:</b> 368 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> H<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291663<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 0<br><b>Mise en service:</b> 2001 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 369 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> H<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291665<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2000 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> RO <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 370 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> H<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291664<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2009 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> HAS <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification                     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 371 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> H<br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Internat garçons<br><b>Code barre:</b> 291667<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 1<br><b>Mise en service:</b> 2000 <b>Gamme:</b> Autres<br><b>Fabricant:</b> RO <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |                            |               |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 372<br>Mat: Bât: H<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Internat garçons<br>Code barre: 291668<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2007 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 373<br>Mat: Bât: H<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Internat garçons<br>Code barre: 291651<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2000 Gamme: Autres<br>Fabricant: RO Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 374<br>Mat: Bât: H<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Internat garçons<br>Code barre: 291653<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2000 Gamme: Autres<br>Fabricant: RO Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 375<br>Mat: Bât: H<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Internat garçons<br>Code barre: 291647<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2014 Gamme: cristal<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

Intervention: 30/10/2018

Contrat: 10101002

Tâche: 102290378-1

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°:376 Mat: Bât: H<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Internat garçons<br>Code barre: 291649<br>Particularités: Sans Niv: 2<br>Mise en service: 2000 Gamme: Autres<br>Fabricant: RO Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées            | AUTRES ARTICLES |    |     |    |    |    |     |   |    |  | CF/CV  | CL   |  |               |
|--|-----------------|----|-----|----|----|----|-----|---|----|--|--|--|--|---------------|
|  | J               | C  | R   | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Commentaire :  |               |
| X  |                 |    |     |    |    |    |     |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Commentaire : |
| TE   | ET              | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               | Commentaire : |
|  | X               | X  |     |    |    |    |     |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               | Commentaire : |
| N°:377 Mat: Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Local tech a coté 14<br>Code barre: 1124811<br>Particularités: Sans Niv: 1<br>Mise en service: 2008 Gamme: cristal<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement            | J               | C  | R   | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs |  | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif | Commentaire :  |               |
|  |                 |    |     |    |    |    |     |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs |  | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif | Commentaire : |
| TE   | ET              | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |   | X  |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               | Commentaire : |
|  |                 |    |     |    |    |    |     |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               | Commentaire : |
| N°:377 Mat: Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Local tech a coté 14<br>Code barre: 1124834<br>Particularités: Sans Niv: 1<br>Mise en service: 2018 Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service            | J               | C  | R   | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Commentaire :  |               |
|  |                 |    |     |    |    |    |     |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Commentaire : |
| TE   | ET              | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |   | X  |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               | Commentaire : |
|  |                 |    |     |    |    |    |     |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               | Commentaire : |
| N°:378 Mat: Bât: I<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir 1145<br>Code barre: 1124812<br>Particularités: Sans Niv: 1<br>Mise en service: 1999 Gamme: Autres<br>Fabricant: RO Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées +<br>Recharge | J               | C  | R   | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Commentaire :  |               |
| X  |                 | X  | 40g |    |    |    | X   |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Commentaire : |
| TE   | ET              | SC | PA  | AD | AS | FO | DIF |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               | Commentaire : |
|  | X               | X  |     |    |    |    |     |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :   |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               | Commentaire : |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES   |                            |               | CF/CV |  | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|---|----------------------------|---------------|-------|--|----|
| <b>N°:</b> 379 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> I<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle 1145<br><b>Code barre:</b> 1124813<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2011 <b>Gamme:</b> dc2<br><b>Fabricant:</b> AN <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                 | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 380 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> I<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle 1147<br><b>Code barre:</b> 1124814<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs | Code Fonctionnel :<br>-A remplacer<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 380 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> I<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle 1147<br><b>Code barre:</b> 1124835<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2018 <b>Gamme:</b> DXC2<br><b>Fabricant:</b> EU <b>Opération effectuée :</b><br>Installation - Mise en service | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                 | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |                            |               |       |  |    |
| <b>N°:</b> 381 <b>Mai:</b> <b>Bât:</b> I<br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Salle 1149<br><b>Code barre:</b> 1124815<br><b>Particularités:</b> Sans<br><b>Mise en service:</b> 2008 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Remplacement | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif  | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |       |  |    |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  |   |                            |               |       |  |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |   |                            |               |       |  |    |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 381<br>Mat:<br>Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle 1149<br>Code barre: 1124836<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| N°: 382<br>Mat:<br>Bât: I<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir I141<br>Code barre: 1124816<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: MIM<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 383<br>Mat:<br>Bât: I<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir I139<br>Code barre: 1124817<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 384<br>Mat:<br>Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle I139<br>Code barre: 1124818<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 385<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle 1137<br>Code barre: 1124819<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement          | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV  | CL   |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|--|--|
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |  |  |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
| N°: 385<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle 1137<br>Code barre: 1124837<br>Particularités: Sans<br>Niv: 1<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service          | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                          | Commentaire :  |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |  |  |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
| N°: 386<br>Mat: 2KG_CO2 /<br>Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle 1241<br>Code barre: 1124820<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées      | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                          | Commentaire :  |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |  |  |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
| N°: 387<br>Mat: 6L_PA_EPA /<br>Bât: I<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir 1239<br>Code barre: 1124821<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2002<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                          | Commentaire :  |
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |  |  |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 388<br>Mat:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle I229<br>Code barre: 1124822<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2005<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement | Bât: I | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES<br>Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs | CF/CV<br>Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état | CL<br>Commentaire :<br>/ . |
|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|----------------------------|
|   |        | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   |   |                            |
| N°: 388<br>Mat:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle I229<br>Code barre: 1124840<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | Bât: I | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                         | Commentaire :              |
| N°: 389<br>Mat:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle I227<br>Code barre: 1124827<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement | Bât: I | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs                    | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état          | Commentaire :<br>/ .       |
| N°: 389<br>Mat:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle I227<br>Code barre: 1124838<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | Bât: I | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                         | Commentaire :              |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 390<br>Mat:<br>Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle 227bis<br>Code barre: 1124828<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV  | CL   |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|--|--|
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état |
| N°: 390<br>Mat:<br>Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle 227bis<br>Code barre: 1124839<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                          | Commentaire :  |
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
| N°: 391<br>Mat:<br>Bât: I<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir I227bis<br>Code barre: 1124825<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                          | Commentaire :  |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |  |  |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
| N°: 392<br>Mat:<br>Bât: I<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir I228<br>Code barre: 1124824<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                          | Commentaire :  |
|   | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |  |  |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |  |  |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 393<br>Mat:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle I233<br>Code barre: 1124823<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2008<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement     | AUTRES ARTICLES |    |    |    |    |    |    |     |    |  | CF/CV | CL   |               |
|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|-------|--|---------------|
|   | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs |       | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |  |       |  |               |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |       |  |               |
|   |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |  |       |  |               |
| N°: 393<br>Mat:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle I233<br>Code barre: 1124841<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service     | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   |       | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire : |
|   |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |  |       |  |               |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |       |  |               |
|   |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |  |       |  |               |
| N°: 394<br>Mat:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Salle I221<br>Code barre: 1124826<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2017<br>Gamme: dc2<br>Fabricant: AN<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées     | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   |       | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire : |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |  |       |  |               |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |       |  |               |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |       |  |               |
| N°: 395<br>Mat:<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir I325<br>Code barre: 1124829<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: MIM<br>Fabricant: DE<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :   |       | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement<br><br>Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire : |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |  |       |  |               |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |       |  |               |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |       |  |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 396<br>Mat: Bât: I<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir I321<br>Code barre: 1124830<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2002 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | AUTRES ARTICLES  | CF/CV                                     | CL  |
|--|---|---|---|----|---|---|----|---|----|--|---|---|
|  | X |   |   |    |   |   |    |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  |   | X | X |    |   |   |    |   |    |  |   |   |
| N°: 397<br>Mat: Bât: I<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir I399<br>Code barre: 1124831<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2002 Gamme: silice<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées    | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF   |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  |   |   |
|  |   | X | X |    |   |   |    |   |    |  |   |   |
| N°: 398<br>Mat: Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Couloir local techni<br>Code barre: 1124832<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2013 Gamme: cristal<br>Fabricant: SI Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A012550 Mise en Service extincteurs | Code Fonctionnel :<br>-Hors tolérance     | Commentaire :                             |
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   | X  |  |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  |   |   |
| N°: 398<br>Mat: Bât: I<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Couloir local techni<br>Code barre: 1124844<br>Particularités: Sans<br>Niv: 3<br>Mise en service: 2018 Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service | J | C | R | CG | P | L | TR | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE ET SC PA AD AS FO DIF X   |   |   |   |    |   |   |    |   | X  |  |   |   |
|  |   |   |   |    |   |   |    |   |    |  |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 399<br>Mat: /<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124833<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 400<br>Mat: /<br>Bât: A<br>Composant: 9L_PA_EPA /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124778<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 401<br>Mat: /<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124768<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 402<br>Mat: /<br>Bât: A<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124774<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |



|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 403<br>Mat: Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124776<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 404<br>Mat: Bât: B<br>Composant: 9L_PA_EPA /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124775<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 405<br>Mat: Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124773<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 406<br>Mat: Bât: B<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124771<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   | X  |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |  | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL                         |               |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------|
|  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
| <b>N°: 407 Mat: Bât: B</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Combles<br><b>Code barre:</b> 1124772<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 4</b><br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 408 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Combles<br><b>Code barre:</b> 1124766<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 4</b><br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 409 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 9L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Combles<br><b>Code barre:</b> 1124765<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 4</b><br><b>Mise en service:</b> 2006 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |
| <b>N°: 410 Mat: Bât: C</b><br><b>Composant:</b> 2KG_CO2 /<br><b>Emplacement:</b> Combles<br><b>Code barre:</b> 1124764<br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv: 4</b><br><b>Mise en service:</b> 2015 <b>Gamme:</b> cristal<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |  | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |  |                                    |   |                            |               |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |  |                                    |   |                            |               |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 411<br>Mat: Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124763<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 412<br>Mat: Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124769<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 413<br>Mat: Bât: C<br>Composant: 9L_PA_EPA /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124762<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |
| N°: 414<br>Mat: Bât: C<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124767<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    |   |   |
|  |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 415<br>Mat: Bât: D<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 416<br>Mat: Bât: D<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2015<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 417<br>Mat: Bât: F<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2010<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées  | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 418<br>Mat: Bât: F<br>Composant: 9L_PA_EPA /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 419<br>Mat: 9L_PA_EPA /<br>Emplacement: Combles<br>Code barre: 1124759<br>Particularités: Sans<br>Niv: 4<br>Mise en service: 2006<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | AUTRES ARTICLES |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | CF/CV                              |   | CL  |                            |               |
|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------|---------------|
|   | J               | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : |                                    | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état                | Commentaire :              |               |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   |                 |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   | X               |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   | TE              | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |
|   |                 | X  | X  |    |    |    |    |     |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires : |   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 423<br>Mat:<br>Bât: A<br>Composant: 6KG_PA_ABC /<br>Emplacement: EMIP<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2014<br>Gamme: Integral<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées              | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES                    | CF/CV                                     | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|------------------------------------|---|---|
|   | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Pièces détachées supplémentaires :        | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 424<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 6KG_PA_ABC /<br>Emplacement: EMOP<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: -1<br>Mise en service: 2000<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: RO<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 425<br>Mat:<br>Bât: Ext<br>Composant: 6KG_PA_ABC /<br>Emplacement: Coffret extérieur<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |
| N°: 426<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Couloir EM02<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 1999<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: RO<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées          | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement | Commentaire :                             |
| X   |    |    |    |    |    |    |     |   |    |                                    | Code Visuel :<br>-Bon état                |   |
| TE  | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |                                    |   |   |
|   | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |                                    |   |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 427<br>Mat:<br>Bât: E<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Vestiaire sous ascen<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 0<br>Mise en service: 2016<br>Gamme: Integral<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | AUTRES ARTICLES  | CF/CV  | CL  |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|---|----|--|--|---|
|  | X  |    |    |    |    |    |     |   |    |  | Pièces détachées supplémentaires :                       | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |  |  |   |
| N°: 428<br>Mat:<br>Bât: G<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Internat garçons<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2013<br>Gamme: cristal<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées        | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement                | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |  |  |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |  |  |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               |   |
| N°: 429<br>Mat:<br>Bât: G<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Stock<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées                   | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :   | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif | Commentaire :                             |
| X  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |  |  |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |  |  |   |
|  | X  | X  |    |    |    |    |     |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               |   |
| N°: 430<br>Mat:<br>Bât:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Stock<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement                         | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR  | G | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9<br>kg/l ou co2<br>A012550 Mise en Service extincteurs | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé<br>pdt la vérif | Commentaire :                             |
|  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |  |  |   |
| TE   | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X |    |  |  |   |
|  |    |    |    |    |    |    |     |   |    |  | Code Visuel :<br>-Bon état                               |   |

|   |
|---|
| <b>PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR</b> |
|---|

| N°: 430<br>Mat:<br>Bât:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Stock<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service                    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | AUTRES ARTICLES   | CF/CV   | CL  |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|---|---|---|
|   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |   | Pièces détachées supplémentaires :                    | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   | Code Visuel :<br>-Bon état                            |   |
| N°: 431<br>Mat:<br>Bât:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Stock<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2009<br>Gamme: Autres<br>Fabricant: HAS<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Remplacement                    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :<br>A002757 Pose extincteur<br>A002759 Denaturation Ext Portatif EPA-ABC 6-9 kg/l ou co2<br>A012550 Mise en Service extincteurs | Code Fonctionnel :<br>-Appareil remplacé pdt la vérif | Commentaire :                             |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   | Code Visuel :<br>-Bon état                            |   |
| N°: 431<br>Mat:<br>Bât:<br>Composant: 2KG_CO2 /<br>Emplacement: Stock<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2018<br>Gamme: DXC2<br>Fabricant: EU<br>Opération effectuée :<br>Installation - Mise en service                    | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Bon fonctionnement             | Commentaire :                             |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF | X  |   | Code Visuel :<br>-Bon état                            |   |
| N°: 432<br>Mat:<br>Bât:<br>Composant: 6L_PA_EPA /<br>Emplacement: Stock<br>Code barre:<br>Particularités: Sans<br>Niv: 2<br>Mise en service: 2000<br>Gamme: silice<br>Fabricant: SI<br>Opération effectuée :<br>Vérification + Pièces Détachées +<br>Recharge | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires :  | Code Fonctionnel :<br>-Hors tolérance                 | Commentaire :                             |
|   | X  |    | X  |    |    |    |    |     |    |   | Code Visuel :<br>-Bon état                            |   |
|   | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |   |   |   |
|   |    | X  | X  |    |    |    |    |     |    |   |   |   |



**PROCÈS VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC DE TYPE EXTINCTEUR**

|  |    |    |    |    |    |    |    |     |    |                                    | AUTRES ARTICLES                       |                            | CF/CV         | CL |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|----|
| <b>N°:</b> 433 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Stock<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2000 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées +<br>Recharge | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Hors tolérance | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |    |
|  | X  |    | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |                                       |                            |               |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |                                       |                            |               |    |
| <b>N°:</b> 434 <b>Mat:</b> <b>Bât:</b><br><b>Composant:</b> 6L_PA_EPA /<br><b>Emplacement:</b> Stock<br><b>Code barre:</b><br><b>Particularités:</b> Sans <b>Niv:</b> 2<br><b>Mise en service:</b> 2000 <b>Gamme:</b> silice<br><b>Fabricant:</b> SI <b>Opération effectuée :</b><br>Vérification + Pièces Détachées +<br>Recharge | J  | C  | R  | CG | P  | L  | TR | G   | PP | Pièces détachées supplémentaires : | Code Fonctionnel :<br>-Hors tolérance | Code Visuel :<br>-Bon état | Commentaire : |    |
|  | X  |    | X  |    |    |    |    |     |    |                                    |                                       |                            |               |    |
|  | TE | ET | SC | PA | AD | AS | FO | DIF |    |                                    |                                       |                            |               |    |