


PIECE N° 74 : SANITAIRES HOMME (DROITE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès sanitaires / salle des professeurs)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,21 +/- 0,06	0,15 +/- 0,38		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,07 +/- 0,23	0,14 +/- 0,18		X	

PIECE N° 75 : WC (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires homme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,24 +/- 0,33	0,11 +/- 0,34		X	

PIECE N° 76 : ATELIER PEINTURE

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,04 +/- 0,15	0,33 +/- 0,35		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,08 +/- 0,36	0,37 +/- 0,24		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,05 +/- 0,04	0,31 +/- 0,14		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,2 +/- 0,14	0,03 +/- 0,25		X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,01	0,31 +/- 0,19		X	
Fenêtre et dormant Face 1	Peinture	Bois	0	0,06 +/- 0,34	0,33 +/- 0,35		X	
Fenêtre et dormant Face 2	Peinture	Bois	0	0,18 +/- 0,21	0,1 +/- 0,25		X	
Embrasure de fenêtre Face 1	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,23	0,17 +/- 0,11		X	
Embrasure de fenêtre Face 2	Peinture	Plâtre	0	0,12 +/- 0,23	0,32 +/- 0,14		X	
Barreaudage Face 1	Inaccessible		-					
Barreaudage Face 2	Inaccessible		-					
IPN	Peinture	Métal	1	11,48 +/- 0,71				X


PIECE N° 77 : ATELIER MENUISERIE

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,24 +/- 0,04	0,16 +/- 0,07		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,36 +/- 0,35	0,38 +/- 0,27		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,03 +/- 0,25	0,14 +/- 0,37		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,09 +/- 0,28	0,34 +/- 0,15		X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,04 +/- 0,27	0,18 +/- 0,22		X	
Fenêtre et dormant Face 1	Peinture	Bois	0	0,07 +/- 0,37	0,13 +/- 0,38		X	
Fenêtre et dormant Face 2	Peinture	Bois	0	0,37 +/- 0,35	0,04 +/- 0,11		X	
Embrasure de fenêtre Face 1	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,38	0,3 +/- 0,26		X	
Embrasure de fenêtre Face 2	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,17	0,14 +/- 0,18		X	
Barreaudage Face 1	Inaccessible		-					
Barreaudage Face 2	Inaccessible		-					
IPN	Peinture	Métal	1	12,62 +/- 0,92				X

PIECE N° 78 : BUREAU AGENT CHEF

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,19 +/- 0,02	0,1 +/- 0,15		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,16 +/- 0,39	0,17 +/- 0,33		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,07 +/- 0,2	0,32 +/- 0,13		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,03 +/- 0,36	0,12 +/- 0,36		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,17 +/- 0,3	0,17 +/- 0,3		X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,3	0,02 +/- 0,1		X	
Embrasure de fenêtre Face	Peinture	Plâtre	0	0,09 +/- 0,14	0,38 +/- 0,25		X	
Barreaudage	Inaccessible		-					

PIECE N° 79 : RÉSERVE ATELIER

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,35 +/- 0,09	0,08 +/- 0,28		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,19 +/- 0,08	0,09 +/- 0,35		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,15 +/- 0,2	0,23 +/- 0,16		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,16 +/- 0,39	0,26 +/- 0,34		X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,1 +/- 0,36	0,3 +/- 0,03		X	
Embrasure de fenêtre Face 1	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,29	0,23 +/- 0,36		X	
Embrasure de fenêtre Face 2	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,14	0,24 +/- 0,29		X	
Grille Face 1	Inaccessible		-					
Grille Face 2	Inaccessible		-					
IPN	Peinture	Métal	1	9,51 +/- 0,66				X


PIECE N° 80 : RÉSERVE PRODUITS D'ENTRETIEN

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,38 +/- 0,31	0,36 +/- 0,3		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,26 +/- 0,02	0,14 +/- 0,38		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,28 +/- 0,08	0,08 +/- 0,28		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,33 +/- 0,36	0,01 +/- 0,25		X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,1 +/- 0,14	0,34 +/- 0,32		X	

PIECE N° 81 : LOCAL CONTAINERS

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 7)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,3 +/- 0,37	0,02 +/- 0,28		X	

PIECE N° 82 : SALLE C001

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Entrée Collège)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,16 +/- 0,09	0,12 +/- 0,32	0,33 +/- 0,36	X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,16 +/- 0,03	0,16 +/- 0,18		X	
Mur Face (C)	Toile de verre	Plâtre	1	10,81 +/- 0,6				X
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,07 +/- 0,33	0,16 +/- 0,16		X	
Plinthe	Absence de peintur	Bois	0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,09	0,37 +/- 0,37		X	
Embrasure de fenêtre Face	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,12	0,01 +/- 0,07		X	
Barreaudage Face	Peinture	Métal	3	10,1 +/- 0,68				X
Boiseries	Absence de peintur	Bois	0	0,29 +/- 0,14	0,01 +/- 0,17		X	

PIECE N° 83 : SALLE C002

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Entrée Collège)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	2	6,49 +/- 0,69				X
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	2	15,91 +/- 0,63				X
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,37	0,22 +/- 0,14	0,04 +/- 0,34	X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,14 +/- 0,14	0,09 +/- 0,14		X	
Plinthe	Absence de peintur	Bois	0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Gauche	Absence de peintur	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,21 +/- 0,04	0,13 +/- 0,14		X	
Embrasure de fenêtre Face	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,37	0,14 +/- 0,37		X	


PIECE N° 84 : ACCÈS SCÈNE (GAUCHE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Salle C002)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,38	0,37 +/- 0,22		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,16 +/- 0,11	0,03 +/- 0,2		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,39	0,26 +/- 0,28		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,17	0,17 +/- 0,14		X	
Plinthe	Peinture	Bois	0	0,37 +/- 0,25	0,3 +/- 0,27		X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,02	0,01 +/- 0,33		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,08 +/- 0,03	0,16 +/- 0,23		X	

PIECE N° 85 : SCÈNE (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès scène)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Gauche (A)	Toile de verre	Plâtre	0	0,33 +/- 0,36	0,14 +/- 0,36		X	
Mur Face (B)	Peinture	Plâtre	0	0,32 +/- 0,29	0,35 +/- 0,24		X	
Mur Droite (C)	Doublage	Plâtre	0	0,01 +/- 0,25	0,39 +/- 0,07		X	
Plinthe	Absence de peinture	Bois	0				X	
Plafond	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,18	0,29 +/- 0,23		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,05 +/- 0,27	0,07 +/- 0,01		X	
Fenêtre et dormant Gauche	Peinture	Bois	0	0,3 +/- 0,12	0,02 +/- 0,25		X	
Embrasure de fenêtre Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,27	0,25 +/- 0,34		X	
Barreaudage Gauche	Peinture	Métal	2	7,04 +/- 0,5				X
Contremarches	Absence de peinture	Bois	0				X	


PIECE N° 86 : SALLE PIERRE BENOIT

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Entrée Collège)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Absence de peinture	Bois	0				X	
Mur Gauche (B)	Absence de peinture	Bois	0				X	
Mur Face (C)	Toile de verre	Plâtre	0	0,24 +/- 0,11	0,32 +/- 0,2		X	
Plinthe	Absence de peinture	Bois	0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peinture	Bois	0				X	
Embrasure de porte Arrière	Absence de peinture	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face 1	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,23	0,04 +/- 0,15		X	
Fenêtre et dormant Face 2	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,29	0,18 +/- 0,33		X	
Fenêtre et dormant Face 3	Peinture	Bois	0	0,14 +/- 0,09	0,09 +/- 0,13		X	
Fenêtre et dormant Face 4	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,02	0,29 +/- 0,02		X	
Fenêtre et dormant Face 5	Peinture	Bois	0	0,06 +/- 0,09	0,23 +/- 0,22		X	
Fenêtre et dormant Face 6	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,07	0,04 +/- 0,12		X	
Embrasure de fenêtre Face 1	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,2	0,35 +/- 0,2		X	
Embrasure de fenêtre Face 2	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,04	0,03 +/- 0,16		X	
Embrasure de fenêtre Face 3	Peinture	Plâtre	0	0,36 +/- 0,1	0,08 +/- 0,19		X	
Embrasure de fenêtre Face 4	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,12	0,36 +/- 0,09		X	
Embrasure de fenêtre Face 5	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,11	0,2 +/- 0,01		X	
Embrasure de fenêtre Face 6	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,04	0,37 +/- 0,09		X	
Barreaudage Face 1	Peinture	Métal	2	7,2 +/- 0,81				X
Barreaudage Face 2	Peinture	Métal	2	7,06 +/- 0,79				X
Barreaudage Face 3	Peinture	Métal	2	12,54 +/- 0,68				X
Barreaudage Face 4	Peinture	Métal	2	7,63 +/- 0,95				X
Barreaudage Face 5	Peinture	Métal	2	10,16 +/- 0,53				X
Barreaudage Face 6	Peinture	Métal	2	9,04 +/- 0,96				X
Cloisons Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,12 +/- 0,35	0,28 +/- 0,17		X	
Rampe Escalier	Peinture	Métal	0	0,39 +/- 0,22	0,29 +/- 0,25		X	
Contremarches	Absence de peinture	Bois	0				X	

PIECE N° 87 : RÉGIE

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,02 +/- 0,26	0,33 +/- 0,27		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,09	0,06 +/- 0,03		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,32 +/- 0,34	0,05 +/- 0,26		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,07	0,05 +/- 0,07		X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peinture	Bois	0				X	
Fenêtre	Absence de peinture	Bois	0				X	

PIECE N° 88 : SANITAIRES F

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,13	0,24 +/- 0,06		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,33	0,05 +/- 0,26		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,16	0,27 +/- 0,19		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,38	0,16 +/- 0,06		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,12	0,09 +/- 0,23		X	
Porte et huisserie Face 1	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,16	0,03 +/- 0,34		X	
Porte et huisserie Face 2	Peinture	Bois	0	0,27 +/- 0,22	0,05 +/- 0,1		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,07 +/- 0,19	0,18 +/- 0,14		X	


PIECE N° 89 : WC 1 (FACE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires femme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,22	0,31 +/- 0,3		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,25 +/- 0,27	0,26 +/- 0,3		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,05 +/- 0,39	0,26 +/- 0,13		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,03	0,02 +/- 0,19		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,28 +/- 0,14	0,25 +/- 0,26		X	

PIECE N° 90 : WC 2 (FACE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires femme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,29	0,3 +/- 0,25		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,2	0,28 +/- 0,15		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,16	0,08 +/- 0,2		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,05	0,13 +/- 0,23		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,33	0,21 +/- 0,03		X	

PIECE N° 91 : LOCAL TECHNIQUE (DROITE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires femme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,08	0,39 +/- 0,11		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,16	0,08 +/- 0,23		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,23	0,28 +/- 0,38		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,21	0,15 +/- 0,35		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,33 +/- 0,18	0,2 +/- 0,05		X	

PIECE N° 92 : SANITAIRES G

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,09	0,21 +/- 0,06		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,3	0,35 +/- 0,25		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,23	0,36 +/- 0,07		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,32	0,16 +/- 0,13		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,1 +/- 0,11	0,39 +/- 0,37		X	
Porte et huisserie Face 1	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,32	0,06 +/- 0,21		X	
Porte et huisserie Face 2	Peinture	Bois	0	0,36 +/- 0,02	0,02 +/- 0,08		X	


PIECE N° 93 : WC 1 (FACE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires G)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,07	0,07 +/- 0,2		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,09	0,24 +/- 0,34		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,1	0,04 +/- 0,37		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,08	0,37 +/- 0,22		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,33 +/- 0,25	0,2 +/- 0,21		X	

PIECE N° 94 : WC 2 (FACE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires G)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,37	0,25 +/- 0,04		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,31	0,22 +/- 0,15		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,22	0,38 +/- 0,02		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,24 +/- 0,2	0,14 +/- 0,21		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,26	0,22 +/- 0,05		X	

PIECE N° 95 : ENTRÉE RÉFECTOIRE

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Porche)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,15	0,24 +/- 0,22		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,37	0,3 +/- 0,3		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,16	0,38 +/- 0,35		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,32 +/- 0,29	0,09 +/- 0,24		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,22 +/- 0,11	0,24 +/- 0,2		X	
Porte et huisserie Gauche	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Face 1	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Face 2	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Face 3	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Droite	Absence de peintur	Bois	0				X	
Embrasure de porte sanitaire	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,15	0,1 +/- 0,39		X	

PIECE N° 96 : ACCÈS SALLE DE REPOS CUISINE

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Entrée Réfectoire)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,09 +/- 0,07	0,29 +/- 0,1		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,24 +/- 0,33	0,23 +/- 0,2		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,37	0,04 +/- 0,19		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,05	0,23 +/- 0,13		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Doublage	Plâtre	0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Gauche	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Face	Absence de peintur	Bois	0				X	

**PIECE N° 97 : SALLE REPOS PERSONNEL CUISINE (GAUCHE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès salle de repos cuisine)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,17 +/- 0,35	0,17 +/- 0,19		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,04 +/- 0,34	0,36 +/- 0,39		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,04	0,38 +/- 0,39		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,3 +/- 0,29	0,04 +/- 0,23		X	
Plinthe	Absence de peintur	Bois	0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Droite	Absence de peintur	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,38	0,38 +/- 0,28		X	
Embrasure de fenêtre Face	Doublage	Plâtre	0	0,35 +/- 0,01	0,31 +/- 0,2		X	
Barreaudage Face	Peinture	Métal	0	0,38 +/- 0,28	0,09 +/- 0,31		X	

PIECE N° 98 : WC PERSONNEL DE CUISINE (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès salle de repos cuisine)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,01	0,19 +/- 0,32		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,16 +/- 0,37	0,22 +/- 0,12		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,27	0,37 +/- 0,3		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,01	0,11 +/- 0,33		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0	0,3 +/- 0,38	0,25 +/- 0,13		X	

PIECE N° 99 : RÉFECTOIRE - SELF SERVICE

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Entrée Réfectoire)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière 1 (A)	Doublage	Plâtre	0	0,39 +/- 0,27	0,27 +/- 0,36		X	
Mur Gauche 1 (B)	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,2	0,15 +/- 0,27		X	
Mur Gauche 2 (C)	Carrelage		0				X	
Mur Face (D)	Absence de peintur	Bois	0				X	
Mur Droite 1 (E)	Absence de peintur	Plâtre	0				X	
Mur Arrière 2(F)	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,19	0,26 +/- 0,18		X	
Mur Droite 2 (G)	Peinture	Plâtre	0	0,28 +/- 0,36	0,27 +/- 0,27		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière 1	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Arrière 2	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Arrière 3	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Gauche 1	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Gauche 2	Absence de peintur	Bois	0				X	


PIECE N° 100 : RÉFECTOIRE - SALLE À MANGER 1 (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Réfectoire - Self service)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Absence de peintur	Bois	0				X	
Mur Gauche 1 (B)	Doublage	Plâtre	0	0,13 +/- 0,11	0,02 +/- 0,16		X	
Mur Face 1 (C)	Doublage	Bois	0	0,05 +/- 0,16	0,15 +/- 0,18		X	
Mur Droite 1 (D)	Doublage	Plâtre	0	0,01 +/- 0,32	0,08 +/- 0,05		X	
Mur Face 2 (E)	Doublage	Plâtre	0	0,32 +/- 0,14	0,01 +/- 0,29		X	
Mur Gauche 2 (F)	Doublage	Plâtre	0	0,37 +/- 0,04	0,22 +/- 0,36		X	
Mur Face 3 (G)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,22	0,18 +/- 0,22		X	
Mur Droite 2 (G)	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,39	0,01 +/- 0,22		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Face 1	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Face 2	Absence de peintur	Bois	0				X	

PIECE N° 101 : RÉFECTOIRE/SALLE À MANGER PROF. (FACE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Réfectoire - Salle à manger 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,03	0,12 +/- 0,21		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,26 +/- 0,28	0,19 +/- 0,31		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,28 +/- 0,15	0,16 +/- 0,25		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,27 +/- 0,11	0,16 +/- 0,32		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,32 +/- 0,05	0,16 +/- 0,16		X	
Embrasure de porte Face	Doublage	Plâtre	0	0,2 +/- 0,39	0,1 +/- 0,28		X	
Fenêtre et dormant Face 1	Peinture	Bois	0	0,12 +/- 0,19	0,09 +/- 0,25		X	
Embrasure de fenêtre Face 1	Doublage	Plâtre	0	0,08 +/- 0,03	0,38 +/- 0,04		X	
Fenêtre et dormant Face 2	Peinture	Bois	0	0,36 +/- 0,31	0,2 +/- 0,34		X	
Embrasure de fenêtre Face 2	Doublage	Plâtre	0	0,31 +/- 0,01	0,23 +/- 0,21		X	


PIECE N° 102 : RÉFECTOIRE - SALLE À MANGER 2 (DROITE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Réfectoire - Self service)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière 1 (A)	Absence de peintur	Bois	0				X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,33	0,08 +/- 0,31		X	
Mur Face (C)	Doublage	Bois	0	0,25 +/- 0,07	0,21 +/- 0,38		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,26 +/- 0,23	0,38 +/- 0,31		X	
Mur Arrière 2 (E)	Doublage	Plâtre	0	0,02 +/- 0,06	0,16 +/- 0,15		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Portes et huisseries Face	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Droite	Absence de peintur	Bois	0				X	
Embrasure de porte Face	Absence de peintur	Bois	0				X	
Embrasure de porte Droite	Doublage	Plâtre	0	0,39 +/- 0,22	0,33 +/- 0,2		X	
Fenêtre et dormant Face 1	Peinture	Bois	0	0,27 +/- 0,19	0,08 +/- 0,06		X	
Fenêtre et dormant Face 2	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,13	0,18 +/- 0,09		X	
Fenêtre et dormant Face 3	Peinture	Bois	0	0,04 +/- 0,38	0,38 +/- 0,25		X	
Embrasure de fenêtre Face 1	Doublage	Plâtre	0	0,21 +/- 0,03	0,35 +/- 0,19		X	
Embrasure de fenêtre Face 2	Doublage	Plâtre	0	0,1 +/- 0,11	0,1 +/- 0,25		X	
Embrasure de fenêtre Face 3	Doublage	Plâtre	0	0,11 +/- 0,01	0,34 +/- 0,19		X	
Fenêtre et dormant Droite 1	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,14	0,27 +/- 0,36		X	
Fenêtre et dormant Droite 2	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,02	0,16 +/- 0,25		X	
Embrasure de fenêtre Droite 1	Doublage	Bois	0	0,21 +/- 0,39	0,13 +/- 0,27		X	
Embrasure de fenêtre Droite 2	Doublage	Plâtre	0	0,14 +/- 0,39	0,13 +/- 0,05		X	

PIECE N° 103 : CUISINE - CIRCULATION 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Réfectoire - Self service)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Gauche	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Point d'eau	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,15	0,12 +/- 0,05		X	
Portes et huisseries Chambres froides	Absence de peintur		0				X	

PIECE N° 104 : CUISINE - POINT D'EAU

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,14	0,26 +/- 0,08		X	


PIECE N° 105 : CUISINE - CIRCULATION 2

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Gauche (A)	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,16	0,09 +/- 0,32		X	
Mur Face (B)	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,29	0,09 +/- 0,38		X	
Mur Droite (C)	Absence de peinture		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,15	0,29 +/- 0,14		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,09	0,06 +/- 0,24		X	
Portes et huisseries Droite	Absence de peinture		0				X	

PIECE N° 106 : CUISINE - LOCAL PRÉPARATION (GAUCHE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,08 +/- 0,17	0,01 +/- 0,3		X	
Porte et huisserie chambre froide	Absence de peinture		0				X	

PIECE N° 107 : CUISINE - CUISINE DU PERSONNEL (GAUCHE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Local préparation)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,02	0,09 +/- 0,04		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,38	0,09 +/- 0,01		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,01	0,25 +/- 0,21		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,12	0,03 +/- 0,22		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,38	0,09 +/- 0,32		X	
Porte et huisserie Face	Absence de peinture	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Droite	Peinture	Bois	0	0,28 +/- 0,39	0,09 +/- 0,29		X	
Embrasure de fenêtre Droite	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,15	0,07 +/- 0,37		X	
Barreaudage	Peinture	Métal	2	6,19 +/- 0,75				X


PIECE N° 108 : CUISINE - CIRCULATION 3

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Gauche (A)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,17	0,11 +/- 0,31		X	
Mur Face (B)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,27	0,13 +/- 0,22		X	
Mur Droite (C)	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,16	0,19 +/- 0,11		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Face 1	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,39	0,1 +/- 0,3		X	
Porte et huisserie Face 2	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,35	0,27 +/- 0,01		X	
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,2	0,12 +/- 0,01		X	
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	0	0,32 +/- 0,05	0,32 +/- 0,32		X	
Fenêtre et dormant Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,26 +/- 0,06	0,18 +/- 0,02		X	
Fenêtre et dormant Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,28	0,16 +/- 0,19		X	
Fenêtre et dormant Gauche 3	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,16	0,2 +/- 0,37		X	
Fenêtre et dormant Gauche 4	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,11	0,06 +/- 0,18		X	
Embrasure de fenêtre Gauche 1	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,03	0,25 +/- 0,23		X	
Embrasure de fenêtre Gauche 2	Peinture	Plâtre	0	0,04 +/- 0,34	0,16 +/- 0,08		X	
Embrasure de fenêtre Gauche 3	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,25	0,37 +/- 0,08		X	
Embrasure de fenêtre Gauche 4	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,19	0,24 +/- 0,32		X	
Barreaudage Gauche 1	Peinture	Métal	2	13,35 +/- 0,87				X
Barreaudage Gauche 2	Peinture	Métal	2	14,96 +/- 0,91				X
Barreaudage Gauche 3	Peinture	Métal	2	6,81 +/- 0,8				X
Barreaudage Gauche 4	Peinture	Métal	2	14,86 +/- 0,71				X

PIECE N° 109 : CUISINE - CUISINE (DROITE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 3)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Absence de peintur		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,31	0,36 +/- 0,34		X	
Porte et huisserie chambre froide	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,26	0,21 +/- 0,32		X	

PIECE N° 110 : CUISINE - LAVE MATÉRIEL (DROITE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 3)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,14	0,28 +/- 0,21		X	
Embrasure de porte Face	Carrelage		0				X	


PIECE N° 111 : CUISINE - DÉGAGEMENT (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - lave matériel)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Embrasure de porte Arrière	Carrelage		0				X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,19	0,15 +/- 0,29		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,24 +/- 0,28	0,39 +/- 0,13		X	

PIECE N° 112 : CUISINE - SAS PERSONNEL (FACE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 3)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,35	0,21 +/- 0,24		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,24 +/- 0,13	0,3 +/- 0,25		X	

PIECE N° 113 : CUISINE - SAS DÉBOITAGE (FACE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 3)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,25 +/- 0,08	0,24 +/- 0,35		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,16	0,38 +/- 0,06		X	

PIECE N° 114 : CUISINE - CIRCULATION 4 (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - SAS déboitage)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,23	0,19 +/- 0,25		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,14	0,36 +/- 0,15		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,3	0,23 +/- 0,37		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,28 +/- 0,09	0,35 +/- 0,08		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,27 +/- 0,15	0,2 +/- 0,21		X	
Porte et huisserie Arrière 2	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,14	0,17 +/- 0,1		X	
Porte et huisserie Arrière 3	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,18	0,19 +/- 0,07		X	
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Bois	0	0,05 +/- 0,29	0,02 +/- 0,21		X	
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,04	0,37 +/- 0,08		X	


PIECE N° 115 : CUISINE - BUREAU (DROITE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 4)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,23	0,26 +/- 0,36		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,31	0,34 +/- 0,04		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,09 +/- 0,3	0,01 +/- 0,22		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,37	0,16 +/- 0,33		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,1 +/- 0,17	0,12 +/- 0,17		X	

PIECE N° 116 : CUISINE - LÉGUMERIE (ARRIÈRE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 4)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,19	0,16 +/- 0,2		X	

PIECE N° 117 : CUISINE - CIRCULATION 5 (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 4)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,14	0,23 +/- 0,33		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,16 +/- 0,1	0,31 +/- 0,32		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,36 +/- 0,23	0,12 +/- 0,37		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,22	0,06 +/- 0,18		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Embrasure de porte Arrière 1	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,33	0,32 +/- 0,09		X	
Porte et huisserie Face 1	Peinture	Bois	0	0,04 +/- 0,25	0,08 +/- 0,32		X	
Porte et huisserie Face 2	Peinture	Bois	0	0,14 +/- 0,01	0,33 +/- 0,38		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,37 +/- 0,1	0,12 +/- 0,09		X	
Porte Monte charge	Absence de peintur	Métal	0				X	
Fenêtre et dormant Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,3	0,39 +/- 0,32		X	
Embrasure de fenêtre Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,01	0,38 +/- 0,29		X	
Barreadage Gauche	Peinture	Métal	2	14,2 +/- 0,94				X

PIECE N° 118 : CUISINE - CIRCULATION 6 (DROITE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 5)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,12 +/- 0,09	0,11 +/- 0,04		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,14	0,05 +/- 0,38		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,38	0,39 +/- 0,2		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,29	0,33 +/- 0,27		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,26	0,32 +/- 0,32		X	
Porte et huisserie Arrière 2	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,24	0,13 +/- 0,19		X	
Porte et huisserie Arrière 3	Peinture	Bois	0	0,25 +/- 0,1	0,16 +/- 0,19		X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,1	0,08 +/- 0,02		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,2	0,36 +/- 0,17		X	


PIECE N° 119 : CUISINE - DÉBARRAS (GAUCHE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 6)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,01	0,33 +/- 0,27		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,22	0,24 +/- 0,22		X	

PIECE N° 120 : CUISINE - LOCAL TECHNIQUE (ARRIÈRE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 6)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,38 +/- 0,35	0,35 +/- 0,37		X	

PIECE N° 121 : RÉFECTOIRE - STATION DE LAVAGE (FACE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Réfectoire - Salle à manger 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,11	0,07 +/- 0,08		X	
Embrasure Face	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,35	0,31 +/- 0,04		X	
Fenêtre et dormant Droite	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,37	0,14 +/- 0,25		X	
Embrasure de fenêtre Droite	Carrelage		0				X	

PIECE N° 122 : RÉFECTOIRE - DÉGAGEMENT (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Réfectoire - Station de lavage)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,25	0,08 +/- 0,22		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,25	0,15 +/- 0,25		X	
Embrasure de porte Droite	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,3	0,23 +/- 0,21		X	
Embrasure Milieu	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,31	0,22 +/- 0,33		X	


PIECE N° 123 : ACCÈS ESCALIER LOGEMENTS (DROITE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Réfectoire - Dégagement 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,23	0,25 +/- 0,14		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,09 +/- 0,23	0,25 +/- 0,18		X	
Mur Face 1 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,16	0,34 +/- 0,03		X	
Mur Droite 1 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,26	0,18 +/- 0,22		X	
Mur Face 2 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,07	0,39 +/- 0,38		X	
Mur Droite 2 (G)	Peinture	Plâtre	0	0,12 +/- 0,14	0,12 +/- 0,27		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,21 +/- 0,34	0,21 +/- 0,02		X	
Porte et huisserie Arrière 2	Peinture	Bois	0	0,25 +/- 0,17	0,2 +/- 0,15		X	
Porte et huisserie Arrière 3	Peinture	Bois	0	0,02 +/- 0,02	0,1 +/- 0,16		X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,16	0,36 +/- 0,23		X	
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,16	0,28 +/- 0,39		X	
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	0	0,1 +/- 0,07	0,16 +/- 0,09		X	
Fenêtre et dormant Face 1	Peinture	Bois	0	0,37 +/- 0,06	0,28 +/- 0,33		X	
Fenêtre et dormant Face 2	Peinture	Bois	0	0,27 +/- 0,18	0,13 +/- 0,26		X	
Embrasure de fenêtre Face 1	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,23	0,32 +/- 0,29		X	
Embrasure de fenêtre Face 2	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,11	0,04 +/- 0,08		X	

PIECE N° 124 : RÉSERVE 1 (ARRIÈRE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès escalier logements)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,28 +/- 0,24	0,35 +/- 0,27		X	

PIECE N° 125 : RÉSERVE 2 (ARRIÈRE 3)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès escalier logements)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,19	0,24 +/- 0,26		X	


PIECE N° 126 : ESCALIER DE SECOURS (DROITE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès escalier logements)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière 1 (A)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,07	0,2 +/- 0,14		X	
Mur Gauche 1 (B)	Peinture	Plâtre	0	0,01 +/- 0,11	0,32 +/- 0,28		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,33	0,21 +/- 0,25		X	
Mur Droite 1 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,28	0,05 +/- 0,22		X	
Mur Arrière 2 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,09	0,25 +/- 0,06		X	
Mur Gauche 2 (F)	Peinture	Plâtre	0	0,01 +/- 0,04	0,01 +/- 0,14		X	
Mur Arrière 2 (G)	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,2	0,27 +/- 0,26		X	
Mur Droite 2 (H)	Peinture	Plâtre	0	0,36 +/- 0,24	0,17 +/- 0,26		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,39	0,15 +/- 0,27		X	
Porte et huisserie Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,04 +/- 0,3	0,15 +/- 0,01		X	
Porte et huisserie Arrière 2	Peinture	Bois	0	0,14 +/- 0,21	0,24 +/- 0,37		X	
Fenêtre et dormant Gauche	Peinture	Bois	0	0,37 +/- 0,35	0,14 +/- 0,17		X	
Embrasure de fenêtre Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,02	0,04 +/- 0,32		X	
Contremarches	Carrelage		0				X	
Rampe	Peinture	Métal	0	0,3 +/- 0,26	0,35 +/- 0,33		X	

PIECE N° 127 : ESCALIER ACCÈS SOUS SOL (FACE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 5)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,03	0,32 +/- 0,36		X	
Mur Gauche (B)	Toile de verre	Plâtre	0	0,08 +/- 0,22	0,39 +/- 0,25		X	
Mur Face (C)	Toile de verre	Plâtre	0	0,22 +/- 0,06	0,19 +/- 0,22		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,16	0,29 +/- 0,08		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,04 +/- 0,2	0,04 +/- 0,11		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,25 +/- 0,32	0,26 +/- 0,12		X	
Fenêtre et dormant Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,14	0,16 +/- 0,1		X	
Embrasure de fenêtre Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,16 +/- 0,31	0,15 +/- 0,28		X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,06 +/- 0,21	0,18 +/- 0,38		X	
Embrasure de fenêtre Face	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,05	0,38 +/- 0,25		X	
Contremarches	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,37	0,39 +/- 0,19		X	
Barreaudage	Peinture	Métal	0	0,28 +/- 0,38	0,21 +/- 0,11		X	
Rampe	Peinture	Métal	0	0,16 +/- 0,02	0,06 +/- 0,06		X	


PIECE N° 128 : SOUS SOL - CIRCULATION 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Escalier Accès sous sol)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,09	0,29 +/- 0,08		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,17	0,27 +/- 0,01		X	
Mur Face 1 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,1	0,07 +/- 0,39		X	
Mur Droite 1 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,08	0,28 +/- 0,13		X	
Mur Face 2 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,04	0,01 +/- 0,27		X	
Mur Droite 2 (F)	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,24	0,03 +/- 0,38		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,04 +/- 0,1	0,18 +/- 0,1		X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,07 +/- 0,17	0,36 +/- 0,05		X	
Embrasure Gauche 2	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,37	0,07 +/- 0,06		X	
Porte et huisserie Face 1	Peinture	Bois	0	0,36 +/- 0,21	0,04 +/- 0,25		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,31	0,35 +/- 0,28		X	
Porte et huisserie Face 2	Peinture	Bois	0	0,26 +/- 0,14	0,3 +/- 0,21		X	
Porte Monte charge	Absence de peintur	Métal	0				X	
Portes Chambres froides	Absence de peintur		0				X	

PIECE N° 129 : SOUS SOL - RÉSERVE SÈCHE (GAUCHE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,39 +/- 0,1	0,31 +/- 0,32		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,18	0,34 +/- 0,23		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,15 +/- 0,01	0,06 +/- 0,09		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,37	0,22 +/- 0,28		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,32 +/- 0,28	0,27 +/- 0,08		X	

PIECE N° 130 : SOUS SOL - COMPTEUR GAZ (FACE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,33	0,09 +/- 0,18		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,13	0,35 +/- 0,14		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,38	0,37 +/- 0,2		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,04 +/- 0,14	0,29 +/- 0,24		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,1	0,36 +/- 0,25		X	

PIECE N° 131 : SOUSSOL - ACCÈS LOCAL COMPRESSEUR (DROITE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,05 +/- 0,37	0,31 +/- 0,24		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,1	0,08 +/- 0,36		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,28 +/- 0,11	0,31 +/- 0,05		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,13	0,37 +/- 0,02		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,28 +/- 0,31	0,2 +/- 0,32		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,03	0,09 +/- 0,07		X	


PIECE N° 132 : SOUS SOL- LOCAL COMPRESSEUR (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Soussol - Accès local compresseur)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,01 +/- 0,07	0,05 +/- 0,16		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,32 +/- 0,33	0,08 +/- 0,1		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,07	0,16 +/- 0,05		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,17	0,04 +/- 0,35		X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,36 +/- 0,23	0,19 +/- 0,27		X	

PIECE N° 133 : SOUS SOL - MACHINERIE ASCENSEUR (FACE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,35	0,27 +/- 0,33		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,35	0,08 +/- 0,33		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,22	0,12 +/- 0,24		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,21	0,01 +/- 0,37		X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,26 +/- 0,36	0,03 +/- 0,15		X	

PIECE N° 134 : SOUS SOL - CIRCULATION 2 (GAUCHE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,05	0,13 +/- 0,06		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,39	0,12 +/- 0,2		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,09	0,03 +/- 0,07		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,24 +/- 0,37	0,08 +/- 0,06		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Embrasure Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,37 +/- 0,27	0,09 +/- 0,26		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,18	0,05 +/- 0,21		X	
Embrasure de porte Gauche 2	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,07	0,1 +/- 0,26		X	
Porte et huisserie Gauche 3	Peinture	Bois	0	0,07 +/- 0,12	0,1 +/- 0,29		X	
Embrasure de porte Gauche 3	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,27	0,24 +/- 0,1		X	
Embrasure Milieu	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,32	0,01 +/- 0,35		X	
Embrasure Gauche 4	Peinture	Plâtre	0	0,19 +/- 0,03	0,14 +/- 0,35		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,18	0,25 +/- 0,37		X	
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,19	0,18 +/- 0,03		X	
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,1	0,21 +/- 0,39		X	
Porte et huisserie Droite 3	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,36	0,19 +/- 0,25		X	
Porte chambre froide Droite 4	Absence de peintur		0				X	
Embrasure de porte Droite 4	Peinture	Plâtre	0	0,09 +/- 0,1	0,38 +/- 0,34		X	

PIECE N° 135 : SOUS SOL - STATION DE CHAUFFAGE (GAUCHE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Absence de peintur		0				X	
Mur Gauche (B)	Absence de peintur		0				X	
Mur Face (C)	Absence de peintur		0				X	
Mur Droite (D)	Absence de peintur		0				X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,26	0,38 +/- 0,19		X	


PIECE N° 136 : SOUS SOL - RELEVAGE (GAUCHE 3)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Absence de peinture		0				X	
Mur Gauche (B)	Absence de peinture		0				X	
Mur Face (C)	Absence de peinture		0				X	
Mur Droite (D)	Absence de peinture		0				X	
Plafond	Absence de peinture		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,16 +/- 0,07	0,16 +/- 0,21		X	

PIECE N° 137 : SOUS SOL - DÉGAGEMENT (GAUCHE 4)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,09 +/- 0,35	0,38 +/- 0,34		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,28	0,05 +/- 0,31		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,03	0,23 +/- 0,04		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,05 +/- 0,09	0,26 +/- 0,19		X	
Plinthe	Carrelage	Bois	0				X	
Plafond	Faux-plafond	Plâtre	0				X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,08 +/- 0,2	0,15 +/- 0,34		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,04	0,12 +/- 0,11		X	

PIECE N° 138 : SOUS SOL - VESTIAIRE HOMME (FACE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Dégagement)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,08 +/- 0,32	0,39 +/- 0,33		X	
Porte et huisserie Face 1	Peinture	Bois	0	0,33 +/- 0,13	0,23 +/- 0,39		X	
Porte et huisserie Face 2	Peinture	Bois	0	0,3 +/- 0,18	0,22 +/- 0,05		X	

PIECE N° 139 : SOUS SOL - WC HOMME (FACE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Vestiaire homme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,22 +/- 0,37	0,34 +/- 0,07		X	

PIECE N° 140 : SOUS SOL - DOUCHE HOMME (FACE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Vestiaire homme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,09	0,09 +/- 0,31		X	


PIECE N° 141 : SOUS SOL - VESTIAIRE FEMME (DROITE)
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Dégagement)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,07 +/- 0,25	0,28 +/- 0,21		X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,29	0,24 +/- 0,15		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,24 +/- 0,03	0,18 +/- 0,21		X	

PIECE N° 142 : SOUS SOL - DOUCHE FEMME (GAUCHE 1)
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Vestiaire femme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,12 +/- 0,37	0,16 +/- 0,15		X	

PIECE N° 143 : SOUS SOL - WC FEMME (GAUCHE 2)
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Vestiaire femme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,22	0,3 +/- 0,31		X	

PIECE N° 144 : SOUS SOL - LINGERIE

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,22	0,32 +/- 0,27		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,19	0,38 +/- 0,26		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,29	0,02 +/- 0,08		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,31	0,31 +/- 0,28		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,16	0,31 +/- 0,09		X	

PIECE N° 145 : SOUS SOL - VIDE SANITAIRE (DROITE 1)
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Absence de peinture		0				X	
Mur Gauche (B)	Absence de peinture		0				X	
Mur Face (C)	Absence de peinture		0				X	
Mur Droite (D)	Absence de peinture		0				X	
Plafond	Absence de peinture		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,19	0,23 +/- 0,06		X	


PIECE N° 146 : SOUS SOL - RÉSERVE (DROITE 2)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sous sol - Circulation 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Absence de peintur		0				X	
Mur Gauche (B)	Absence de peintur		0				X	
Mur Face (C)	Absence de peintur		0				X	
Mur Droite (D)	Absence de peintur		0				X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,31	0,32 +/- 0,05		X	

PIECE N° 147 : LOCAL PHOTOCOPIEUSE

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dossier 66001 (pièce 147))

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,08	0,02 +/- 0,18		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,39	0,15 +/- 0,23		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,23	0,25 +/- 0,31		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,16	0,28 +/- 0,12		X	
Plafond	Absence de peintur	Brique	0				X	
Porte et huisserie Arrière 1	Peinture	Bois	1	12,85 +/- 0,97	6,57 +/- 0,74			X
Porte et huisserie Arrière 2	Peinture	Métal	0	0,22 +/- 0,11	0,24 +/- 0,18	0,05 +/- 0,24	X	
Contremarches	Peinture	Plâtre	0	0,32 +/- 0,26	0,16 +/- 0,07		X	
Embrasure	Peinture	Plâtre	0	0,36 +/- 0,04	0,03 +/- 0,19		X	
Niche Droite	Peinture	Plâtre	0	0,24 +/- 0,2	0,19 +/- 0,2		X	
Fenêtre Gauche	Peinture	Métal	1	14,74 +/- 0,91				X

PIECE N° 148 : ACCÈS SANITAIRES RÉFECTOIRE

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Entrée Réfectoire)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,22	0,39 +/- 0,03		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,38	0,34 +/- 0,07		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,16	0,28 +/- 0,18		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,06	0,29 +/- 0,02		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Doublage	Plâtre	0	0,21 +/- 0,28	0,13 +/- 0,23		X	
Porte et huisserie Gauche	Récent		0				X	
Porte et huisserie Face	Récent		0				X	
Porte et huisserie Droite	Récent		0				X	

PIECE N° 149 : SANITAIRES 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès sanitaires réfectoire)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm ²)	Mesure 2 (mg/cm ²)	Mesure 3 (mg/cm ²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Récent		0				X	
Cloisons WC	Récent		0				X	
Portes WC	Récent		0				X	


PIECE N° 150 : SANITAIRES 2

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès sanitaires réfectoire)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Récent		0				X	
Cloisons WC	Récent		0				X	
Portes WC	Récent		0				X	

PIECE N° 151 : LOCAL TECHNIQUE

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès sanitaires réfectoire)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Récent		0				X	

IV - ETAT DE CONSERVATION DES ELEMENTS CONTENANT DU PLOMB

(taux de plomb supérieur à 1 mg/cm²)

PIECE N° 11 : VOLÉE D'ESCALIER C

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement (ateliers))

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Porte et huisserie Droite	Etat d'usage

PIECE N° 13 : ENTRÉE COLLÈGE (DROITE)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 7)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Porte et huisserie Entrée (rue)	Etat d'usage
Embrasure de fenêtre Droite	Dégradé
Allège Droite	Dégradé
Embrasure de porte Entrée (rue)	Dégradé

PIECE N° 17 : GYMNASÉ 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 1)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Porte et huisserie Droite 1	Dégradé
Porte et huisserie Droite 2	Dégradé
Fenêtre et dormant Face 1	Dégradé
Fenêtre et dormant Face 2	Dégradé
Fenêtre et dormant Face 3	Dégradé
Fenêtre et dormant Face 4	Dégradé
Fenêtre et dormant Face 5	Dégradé
Fenêtre et dormant Face 6	Dégradé

PIECE N° 18 : SALLE DE MUSCULATION (GAUCHE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Gymnase 1)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Fenêtre et dormant Droite 1	Dégradé
Fenêtre et dormant Droite 2	Dégradé

**PIECE N° 55 : SALLE C016***(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 5)*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé

PIECE N° 56 : SALLE C015*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 5)*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé

PIECE N° 57 : SALLE C014*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé

PIECE N° 58 : SALLE C013*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé

PIECE N° 59 : SALLE C012*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé

PIECE N° 60 : SALLE C011*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé

PIECE N° 64 : LOCAL ENTRETIEN*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé

PIECE N° 65 : ATELIER INFORMATIQUE*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Ancien dormant de fenêtre	Etat d'usage

PIECE N° 76 : ATELIER PEINTURE*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé

PIECE N° 77 : ATELIER MENUISERIE*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé

PIECE N° 79 : RÉSERVE ATELIER*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers))*

Unité de diagnostic	Etat de conservation
IPN	Non dégradé


PIECE N° 82 : SALLE C001
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Entrée Collège)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Mur Face (C)	Non visible
Barreaudage Face	Dégradé

PIECE N° 83 : SALLE C002
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Entrée Collège)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Mur Arrière (A)	Etat d'usage
Mur Gauche (B)	Etat d'usage

PIECE N° 85 : SCÈNE (FACE)
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès scène)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Barreaudage Gauche	Etat d'usage

PIECE N° 86 : SALLE PIERRE BENOIT
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Entrée Collège)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Barreaudage Face 1	Etat d'usage
Barreaudage Face 2	Etat d'usage
Barreaudage Face 3	Etat d'usage
Barreaudage Face 4	Etat d'usage
Barreaudage Face 5	Etat d'usage
Barreaudage Face 6	Etat d'usage

PIECE N° 107 : CUISINE - CUISINE DU PERSONNEL (GAUCHE 2)
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Local préparation)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Barreaudage	Etat d'usage

PIECE N° 108 : CUISINE - CIRCULATION 3
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 2)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Barreaudage Gauche 1	Etat d'usage
Barreaudage Gauche 2	Etat d'usage
Barreaudage Gauche 3	Etat d'usage
Barreaudage Gauche 4	Etat d'usage

PIECE N° 117 : CUISINE - CIRCULATION 5 (FACE)
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine - Circulation 4)

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Barreaudage Gauche	Etat d'usage

PIECE N° 147 : LOCAL PHOTOCOPIEUSE
(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dossier 66001 (pièce 147))

Unité de diagnostic	Etat de conservation
Porte et huisserie Arrière 1	Non dégradé
Fenêtre Gauche	Non dégradé



**Notice d'information générale sur les risques
liés à la présence de revêtements contenant du plomb**

Conformément à l'arrêté du 25 avril 2006 du code de la santé publique :

Cette note d'information générale est annexée à tout constat des risques d'exposition au plomb, lorsque celui-ci révèle la présence de revêtements contenant du plomb ;

Ce constat de risques d'exposition au plomb (incluant la présente notice d'information) doit être communiqué par le propriétaire aux occupants de l'immeuble concerné et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble.

Nom et coordonnées de l'organisme ayant procédé au constat de risques d'exposition au plomb :

**Société EXPERTAM – 24bis Bld Verd Saint Julien - 92190 MEUDON
Tél : 01.41.14.95.25 - Fax : 01.41.14.95.26 – info@expertam.fr**

Désignation du bien ayant fait l'objet du constat de risques d'exposition au plomb :

**Lycée Buffon
Niveau 0
16, boulevard Pasteur
75015 PARIS**

Résumé du constat des risques d'exposition au plomb :

N°	Local	Visité		Remarque	Unités de diagnostic (UD)				
		oui	non		Classes en %				Nombre d'UD
					0	1	2	3	
1	Circulation 1	X			100	0	0	0	14
2	Circulation 2	X			100	0	0	0	25
3	Circulation 3	X			100	0	0	0	36
4	Circulation 4	X			100	0	0	0	15
5	SAS	X			100	0	0	0	11
6	Circulation 5	X			100	0	0	0	16
7	Circulation 6	X			100	0	0	0	19
8	Dégagement 1	X			100	0	0	0	10
9	Circulation (ateliers)	X			100	0	0	0	23
10	Dégagement (ateliers)	X			100	0	0	0	13
11	Volée d'escalier C	X			83,3	0	16,7	0	6
12	Circulation 7	X			100	0	0	0	12
13	Entrée Collège	X			76,5	0	5,88	17,6	17
14	Circulation 8	X			100	0	0	0	7
15	Dégagement 2	X			100	0	0	0	15
16	Porche	X			100	0	0	0	10
17	Gymnase 1	X			65,2	0	0	34,8	23
18	Salle de musculation	X			71,4	0	0	28,6	7
19	Sanitaires femme	X			100	0	0	0	11
20	WC 1	X			100	0	0	0	7
21	WC 2	X			100	0	0	0	7
22	Vestiaire technicien	X			100	0	0	0	11
23	Douche	X			100	0	0	0	7
24	WC	X			100	0	0	0	7
25	Vestiaire femme (1)	X			100	0	0	0	11
26	Douches femme	X			100	0	0	0	9
27	Local technique	X			100	0	0	0	7
28	Vestiaire femme (2)	X			100	0	0	0	9
29	Dégagement local technique	X			100	0	0	0	9
30	Débarras 1	X			100	0	0	0	7
31	Débarras 2	X			100	0	0	0	7
32	Bureau professeurs de Sport	X			100	0	0	0	14
33	Sanitaires 1	X			100	0	0	0	9
34	Douche	X			100	0	0	0	7
35	WC	X			100	0	0	0	7



36	Sanitaires 2	X	100	0	0	0	14
37	WC	X	100	0	0	0	7
38	Douche	X	100	0	0	0	7
39	Sanitaires homme	X	100	0	0	0	11
40	WC 1	X	100	0	0	0	7
41	WC 2	X	100	0	0	0	7
42	Vestiaire techniciène	X	100	0	0	0	14
43	WC	X	100	0	0	0	7
44	Douche	X	100	0	0	0	7
45	Vestiaire homme (1)	X	100	0	0	0	13
46	Sanitaires	X	100	0	0	0	11
47	Douche 1	X	100	0	0	0	7
48	Douche 2	X	100	0	0	0	7
49	Vestiaire homme (2)	X	100	0	0	0	10
50	Local matériel de sport	X	100	0	0	0	7
51	CDI collège	X	100	0	0	0	21
52	Dégagement	X	100	0	0	0	5
53	Local ventilation	X	100	0	0	0	8
54	Local technique	X	100	0	0	0	8
55	Salle C016	X	91,7	8,33	0	0	12
56	Salle C015	X	91,7	8,33	0	0	12
57	Salle C014	X	91,7	8,33	0	0	12
58	Salle C013	X	91,7	8,33	0	0	12
59	Salle C012	X	91,7	8,33	0	0	12
60	Salle C011	X	91,7	8,33	0	0	12
61	Toilette handicapé	X	100	0	0	0	7
62	Local technique	X	100	0	0	0	7
63	Local technique	X	100	0	0	0	11
64	Local entretien	X	85,7	14,3	0	0	7
65	Atelier informatique	X	90	0	10	0	10
66	Atelier 1	X	100	0	0	0	10
67	Cuisine techniciens	X	100	0	0	0	14
68	Vestiaire techniciens	X	100	0	0	0	10
69	WC	X	100	0	0	0	7
70	Douche	X	100	0	0	0	7
71	Accès WC / salle professeurs	X	100	0	0	0	15
72	Sanitaires femme	X	100	0	0	0	10
73	WC	X	100	0	0	0	7
74	Sanitaires homme	X	100	0	0	0	8
75	WC	X	100	0	0	0	7
76	Atelier peinture	X	90,9	9,09	0	0	11
77	Atelier menuiserie	X	90,9	9,09	0	0	11
78	Bureau Agent chef	X	100	0	0	0	9
79	Réserve atelier	X	88,9	11,1	0	0	9
80	Réserve produits d'entretien	X	100	0	0	0	6
81	Local containers	X	100	0	0	0	6
82	Salle C001	X	81,8	9,09	0	9,09	11
83	Salle C002	X	80	0	20	0	10
84	Accès scène	X	100	0	0	0	8
85	Scène	X	90	0	10	0	10
86	Salle Pierre BENOIT	X	78,6	0	21,4	0	28
87	Régie	X	100	0	0	0	7
88	Sanitaires F	X	100	0	0	0	10
89	WC 1	X	100	0	0	0	7
90	WC 2	X	100	0	0	0	7
91	Local technique	X	100	0	0	0	7
92	Sanitaires G	X	100	0	0	0	8
93	WC 1	X	100	0	0	0	7
94	WC 2	X	100	0	0	0	7
95	Entrée Réfectoire	X	100	0	0	0	13



96	Accès salle de repos cuisine	X	100	0	0	0	9
97	Salle repos personnel cuisine	X	100	0	0	0	11
98	WC personnel de cuisine	X	100	0	0	0	7
99	Réfectoire - Self service	X	100	0	0	0	14
100	Réfectoire - Salle à manger 1	X	100	0	0	0	12
101	Réfectoire/Salle à manger prof.	X	100	0	0	0	13
102	Réfectoire - Salle à manger 2	X	100	0	0	0	21
103	Cuisine - Circulation 1	X	100	0	0	0	10
104	Cuisine - Point d'eau	X	100	0	0	0	7
105	Cuisine - Circulation 2	X	100	0	0	0	8
106	Cuisine - Local préparation	X	100	0	0	0	8
107	Cuisine - Cuisine du personnel	X	90,9	0	9,09	0	11
108	Cuisine - Circulation 3	X	81	0	19,0	0	21
109	Cuisine - Cuisine	X	100	0	0	0	9
110	Cuisine - lave matériel	X	100	0	0	0	8
111	Cuisine - Dégagement	X	100	0	0	0	9
112	Cuisine - SAS Personnel	X	100	0	0	0	8
113	Cuisine - SAS déboitage	X	100	0	0	0	8
114	Cuisine - Circulation 4	X	100	0	0	0	11
115	Cuisine - Bureau	X	100	0	0	0	7
116	Cuisine - Légumerie	X	100	0	0	0	7
117	Cuisine - Circulation 5	X	92,9	0	7,14	0	14
118	Cuisine - Circulation 6	X	100	0	0	0	11
119	Cuisine - Débarras	X	100	0	0	0	8
120	Cuisine - Local technique	X	100	0	0	0	7
121	Réfectoire - Station de lavage	X	100	0	0	0	10
122	Réfectoire - Dégagement	X	100	0	0	0	10
123	Accès escalier logements	X	100	0	0	0	18
124	Réserve 1	X	100	0	0	0	6
125	Réserve 2	X	100	0	0	0	6
126	Escalier de secours	X	100	0	0	0	16
127	Escalier Accès sous sol	X	100	0	0	0	14
128	Sous sol - Circulation 1	X	100	0	0	0	16
129	Sous sol - Réserve sèche	X	100	0	0	0	7
130	Sous sol - Compteur gaz	X	100	0	0	0	7
131	Soussol - Accès local compresseur	X	100	0	0	0	8
132	Sous sol- Local compresseur	X	100	0	0	0	6
133	Sous sol - Machinerie ascenseur	X	100	0	0	0	6
134	Sous sol - Circulation 2	X	100	0	0	0	19
135	Sous sol - station de chauffage	X	100	0	0	0	6
136	Sous sol - Relevage	X	100	0	0	0	6
137	Sous sol - Dégagement	X	100	0	0	0	8
138	Sous sol - Vestiaire homme	X	100	0	0	0	8
139	Sous sol - WC homme	X	100	0	0	0	6
140	Sous sol - Douche homme	X	100	0	0	0	6
141	Sous sol - Vestiaire femme	X	100	0	0	0	8
142	Sous sol - Douche femme	X	100	0	0	0	6
143	Sous sol - WC femme	X	100	0	0	0	6
144	Sous sol - Lingerie	X	100	0	0	0	7
145	Sous sol - Vide sanitaire	X	100	0	0	0	6
146	Sous sol - Réserve	X	100	0	0	0	6
147	Local photocopieuse	X	81,8	18,2	0	0	11
148	Accès sanitaires réfectoire	X	100	0	0	0	9
149	Sanitaires 1	X	100	0	0	0	8
150	Sanitaires 2	X	100	0	0	0	8
151	Local technique	X	100	0	0	0	6
Total :			97,1	0,85	1,17	0,91	1533

En conclusion :



EXPERTAM

- le diagnostic a révélé la présence de revêtements contenant du plomb,
- le diagnostic a révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb.



Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- * le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- * la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant.

Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été constamment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité de la pièce, d'un choc, par grattage à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchés.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- * Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- * Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- * Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- * Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- * si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- * tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée de travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- * si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

Meudon, le 26/10/2010

Matthieu BAUMANN, Société EXPERTAM

