



Arthur Chaussy

5 Rue du Gymnase  
77170 BRIE COMTE  
ROBERT

### Entretien des VMC

| Batiment       | Localisation                | Nbre | Position               | Ø estimés des bouches et des conduits (mm) |
|----------------|-----------------------------|------|------------------------|--|
| Administration | Vestiaires & salle de repos | 4    | murale ou plafond      | 125  |
| Cuisine RDC    | Vestiaires & ateliers       | 11   | plafond                | 125  |
|                | Réserves                    | 5    | murale                 | 125  |
| Cuisine 1er    | WC                          | 1    | plafond                | 125  |
| Préau          | WC filles & garçons         | 6    | murale gaine apparente | 150  |
| SEGPA          | Vestiaires                  | 3    | plafond                | 125  |
|                | Ateliers                    | 2    | murale gaine apparente | 250 à 300                                  |

Total

32